

TESE  
07

ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ



E. F. E. I.

ESTABILIDADE          PERMANENTE          E  
TRANSITÓRIA          DOS          SISTEMAS          DE  
POTÊNCIA          COM          CAPACITORES          SÉRIE

EDGAR PEREIRA



ESTABILIDADE PERMANENTE E TRANSITÓRIA ~~bvcs1~~  
SISTEMAS DE POTÊNCIA , COM CAPACITORES SÉ  
RIE.

POR

EDGAR PEREIRA



TRABALHO APRESENTADO COMO TESE DE MESTRADO

ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ

março de 1970



Class. 621.316:621.319.4(043.2)

Cutl. P 436e

Tombo 7



ESTABILIDADE PERMANENTE E  
TRANSITÓRIA DOS SISTEMAS  
DE POTÊNCIA , COM CAPACI-  
TORES SÉRIE.




ESTABILIDADE PERMANENTE E TRANSITÓRIA DOS SISTEMAS DE  
POTÊNCIA COM CAPACITORES


EDGAR PEREIRA

Uma tese submetida ao Corpo Docente da Coordenação de Pós-Graduação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do GRÁU DE MESTRE EM CIÊNCIAS (M.Sc.).


Aprovada por :



Prof. Thorstein Larsen



Prof. Francisco Rennó Neto



Prof. Ernani da Motta Rezende

Abril de 1970



O presente trabalho foi desenvolvido na Escola Federal de Engenharia de Rio de Janeiro, sob a orientação do Professor Doutor Edgar Pereira.

Este trabalho foi desenvolvido durante o curso de Engenharia de Computação, sob a orientação do Professor Doutor Edgar Pereira, na Escola Federal de Engenharia de Rio de Janeiro. O trabalho foi desenvolvido durante o curso de Engenharia de Computação, sob a orientação do Professor Doutor Edgar Pereira, na Escola Federal de Engenharia de Rio de Janeiro. O trabalho foi desenvolvido durante o curso de Engenharia de Computação, sob a orientação do Professor Doutor Edgar Pereira, na Escola Federal de Engenharia de Rio de Janeiro.

Agradeço ao Diretor da Escola Federal de Engenharia de Rio de Janeiro e ao seu Corpo Docente.

Agradeço ao Professor Doutor Edgar Pereira, orientador deste trabalho, e ao Professor Doutor Edgar Pereira, orientador deste trabalho.

Agradeço ao Professor Doutor Edgar Pereira, orientador deste trabalho, e ao Professor Doutor Edgar Pereira, orientador deste trabalho.

Edgar Pereira

Á meus pais e  
minha esposa.



## PREFÁCIO

O presente trabalho foi apresentado na Escola Federal de Engenharia de Itajubá (ex-Instituto Eletrotécnico de Itajubá), como tese de mestrado.

Nesta apresentação tivemos em mente descrever técnicas que possibilitem fornecer a solução dos problemas da estabilidade permanente e transitória dos sistemas de potência elétrica. Procuramos, também, fazer a compensação do sistema, com reatâncias capacitivas série, a fim de aumentarmos os limites de estabilidade do sistema. O trabalho em aprêço, poderá facilmente ser adaptado para uso em computadores digitais. Queremos deixar registrado o nosso profundo agradecimento:

- 1 - À Direção da Escola Federal de Engenharia de Itajubá e a seu Corpo Docente.
- 2 - À Companhia Estadual de Energia Elétrica - RGS, à Faculdade Politécnica da Universidade Federal de Santa Maria - RGS e ao BNDE.
- 3 - Ao Professor Thorstein Larsen - Ex-Professor da da "Johns Hopkins University" - Baltimore - USA, por ter sido nosso orientador neste trabalho.

Edgar Pereira

março de 1970

Itajubá, Minas Gerais.




## SUMÁRIO

O trabalho de Estabilidade Permanente e Transitória dos Sistemas de Potência, com capacitores série está dividido em seis (6) capítulos. No primeiro fizemos uma introdução sobre o assunto. No segundo e terceiro estudamos o Regime Permanente e Transitório, respectivamente. No quarto capítulo fizemos uma consideração sobre o problema de duas máquinas. No quinto analisamos os capacitores série, como compensadores e sexto verificamos a sua localização.

## ABSTRACT

The works of steady and transient of the power systems, with series capacitors, is divided in six (6) chapters. In the first made an introduction about the subject. In the second and third ones we studied the regimen steady and transient, respectively. In the fourth chapter we made an consideration about the problem of two machine. In the fifth we analysed the series capacitors as compensating and in the sixth we verified its localization.






## ÍNDICE

### Estabilidade em regime permanente e transitório.

Capítulo	Fôlhas
1.0.0- Introdução .....	7
1.1.0- Revisão Histórica .....	7
1.2.0- O problema da Estabilidade.....	9
1.3.0- Definição geral de estabilidade e limite de estabilidade.....	14
1.3.1- Definição geral de estabilidade...	14
1.3.2- Definição geral de limite de esta- bilidade .....	14
2.0.0- Estabilidade em regime permanente.	15
2.1.0- Importância da estabilidade em re- gime permanente .....	15
2.2.0- O limite de estabilidade em regime permanente .....	20
2.3.0- Sistema de duas máquinas com per- das desprezíveis .....	20
2.4.0- Diagrama de Clarke para duas máqui- nas em um sistema com reatância sé- rie .....	32
2.5.0- Extensão do diagrama de Clarke pa- ra abranger qualquer reatância de rede .....	39



2.6.0- Equação para determinar o limite de estabilidade em regime permanente , de duas máquinas de um sistema com reatância....	42
3.0.0- Estabilidade Transitória.....	50
3.1.0- Limite de estabilidade em regime transitório.....	51
3.2.0- A equação de oscilação e suas soluções .....	51
3.2.1- A equação de oscilação .....	51
3.3.0- A constante de Inércia .....	56
3.4.0- Solução da equação de oscilação pelo método ponto por ponto....	62
3.5.0- Critério de igualdade de área para a estabilidade.....	74
3.5.1- Uma máquina oscilando com relação a um barramento infinito...	74
3.5.2- A equação potência-ângulo.....	86
3.5.3- Duas máquinas finitas.....	88
3.5.4- Curva equivalente potência-ângulo de duas máquinas finitas....	90
3.5.5- Rede de reatância para duas máquinas finitas.....	93
3.5.6- Determinação de curva de oscilação por integração gráfica.....	94
4.0.0- Considerações dos sistemas de duas máquinas.....	99





## Capítulo

Fôlhas

11 V

4.1.0- Curvas de oscilação pré-calculadas .....	109
4.2.0- Efeito do tempo de abertura da falta no limite de estabilidade transitoria .....	109
4.3.0- Curvas para a determinação do tempo crítico de abertura.....	111
4.4.0- Certos fatores que afetam a estabilidade .....	123

## Análise de capacitores séries em linhas de Transmissão , Longas (estabilidade)

5.0.0- Análise de capacitores em linhas de transmissão longas (estabilidade.....	126
5.1.0- Compensação série com capacitores .....	126
5.2.0- Método geral de análise.....	127
6.0.0- Localização de capacitores série em sistemas de transmissão de alta tensão .....	140

## Apêndice

### Apêndice

Fôlhas

1 - Revisão das leis da mecânica-translação e rotação .....	145
Bibliografia .....	154



## 1.0.0 - INTRODUÇÃO

No presente trabalho é feito um estudo sobre os seguintes temas:

- a) Estabilidade em Regime Permanente e Transitório, dos sistemas de potência.
- b) Análise de capacitores séries em linhas de transmissão longas, quanto à estabilidade.

Quanto à estabilidade em regime permanente e transitória, desenvolveremos técnicas, a fim de verificar se um sistema é estável ou não, Com referência à análise de capacitores, conduziremos o trabalho para o ponto de; ao fazermos uma compensação no sistema, o que ocorrerá com a estabilidade ?

### 1.1.0 - REVISÃO HISTÓRICA

Desde que a estabilidade é um problema associado com a operação em paralelo das máquinas síncronas, poderá ser suspeitado que o problema aparece quando máquinas síncronas foram primeiramente operadas em paralelo.

A primeira série de problemas de operação em paralelo, entretanto, não foi a estabilidade, mas sim o HUNTING.

Quando da necessidade de operação em paralelo de geradores de AC tornou-se uma necessidade, mais para geradores os acionados por máquinas a vapor. As pulsações libertadas por estes tipos de máquinas davam elevação



para o Hunting , que tinha algumas vezes se agravado, por ressonância entre o período de pulsação do torque da máquina primária e o período eletromecânico do sistema de potência. Em alguns casos impróprios do circuito ou do funcionamento dos servomotores , também agravavam o Hunting .

A gravidade do Hunting foi decrescendo por introdução dos enrolamentos amortecedores, inventado por LEBLANC na França e por LAMME na América. Mais tarde o problema foi desaparecendo considerando o uso geral de turbinas a vapor , que não tem pulsações de torque.

Intimamente todas as máquinas primárias em uso atual , como turbinas a vapor e hidráulicas dão ambas torque estável. Alguns geradores são movidos silenciosamente por turbinas a vapor ou por máquinas de combustão interna.

Nos primeiros 10 ou 20 anos deste século , a estabilidade não foi ainda um problema significativo.

Antes do plano de controle automático de tensão ter sido desenvolvido, o sistema de potência era designado um bom regulador de tensão.

Como uma consequência das baixas reatâncias, os limites de estabilidade foram levados acima das condições normais de transmissão de potência.

Os desenvolvimentos de reguladores automáticos tornou possível o aumento das reatâncias fim de obter



mos um projeto mais econômico e para limitar as cor -  
rentes de curto circuito. Por uso do regulador de in -  
dução para controle de alimentadores de tensão, li -  
nhas de transmissão de alta impedância tornaram-se -  
praticáveis. Estes fatores, conjuntamente com o incre -  
mento de uso de geradores e reatores nos barramentos -  
para diminuir as correntes de curto circuito, coman -  
dam a diminuição na estabilidade, inerente de um sis -  
tema de potência.

A estabilidade primeiro tornou-se um problema im -  
portante, pois, a conexão com longas linhas de trans -  
missão, que estão, usualmente associadas com esta -  
ções hidroelétricas alimentando grandes centros de -  
carga.

Por volta de 1920 o problema da estabilidade dos -  
sistemas de potência foi objeto de esmerada investi -  
gação, testes foram feitos em laboratórios, com mon -  
tagem de modelos de sistemas de potência e métodos de  
análises foram desenvolvidos e confirmados por testes,  
e medidos para improvisar a estabilidade.

### 1.2.0- O PROBLEMA DA ESTABILIDADE

Estabilidade em sistemas de potência é o termo -  
aplicado para os sistemas de potência elétrico de AC.

Denotam uma condição em que as várias máquinas -  
síncronas do sistema ficam em sincronismo, uma com as  
outras. Convencionalmente, instabilidade denota uma  
condição envolvendo perda de sincronismo.



Consideremos o simples sistema de potência da figura 11, consistindo de um gerador síncrono fornecendo potência para um motor síncrono, através de um circuito composto de uma reatância  $X_e$ , cada uma das máquinas síncronas pode ser representada pelo menos, aproximadamente por uma fonte de tensão constante em série com uma reatância constante.

Assim sendo, o gerador é representado por  $E_1$  e  $X_1$ ; e o motor por  $E_2$  e  $X_2$ , combinando as reatâncias da linha e das máquinas, nós teremos um circuito elétrico consistindo de duas fontes de tensão constante,  $E_1$  e  $E_2$  ligadas através de uma reatância  $X = X_1 + X_e + X_2$




Fig.11- Sistema de potência simples para duas máquinas.

O diagrama vetorial de tensões é apresentado na - fig.12, vetorialmente :

$$E_1 = E_2 + jXI \quad (1.1)$$

portanto a corrente  $I$  é dada por :

$$I = \frac{E_1 - E_2}{jX} \quad (1.2)$$



A potência de saída do gerador desde que não haja resistência no circuito, vem dada por

$$P = R_e \{ \bar{E}_1 I \} \quad (1.3)$$

$$P = R_e \left\{ \bar{E}_1 \frac{E_1 - E_2}{jX} \right\} \quad (1.4)$$

onde  $R_e$  entende-se por "parte real de "; e  $\bar{E}_1$  é o conjugado de  $E_1$ . Se fizermos

$$E_2 = E_2 \angle 0 \quad (1.5)$$

e

$$E_1 = E_1 \angle \delta \quad (1.6)$$

$$\bar{E}_1 = \bar{E}_1 \angle -\delta \quad (1.7)$$

substituindo (1.5), (1.6) e (1.7) em (1.4), teremos:

$$\begin{aligned} P &= R_e \left\{ \bar{E}_1 \angle -\delta \frac{E_1 \angle \delta - E_2 \angle 0}{X \angle 90^\circ} \right\} \\ &= R_e \left\{ \frac{E_1^2}{X} \angle 90^\circ - \frac{E_1 E_2}{X} \angle -90^\circ - \delta \right\} \\ &= - \frac{E_1 E_2}{X} \cos (-90^\circ - \delta) \end{aligned}$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta \quad (1.8)$$

O diagrama vetorial fica sendo ;



A equação (1.8) apresenta que a potência P transmitida do gerador para o motor varia com o seno do




Fig.12- Diagrama vetorial do sistema da fig.11.

deslocamento angular  $\delta$  entre os dois rotores, como representado na fig.13 .




Fig.13- Curva Potência-Ângulo do sistema da fig.11.

A curva é apresentada como uma CURVA-POTÊNCIA-ÂNGULO . A máxima potência que pode ser transmitida em estado estável com a dada reatância  $X$  e as dadas tensões internas  $E_1$  e  $E_2$  é

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X} \quad (1.9)$$

e ocorre para  $\delta = 90^\circ$ .

O sistema poderá transmitir mais potência , caso a reatância  $X$  seja diminuída , e isto , pode acontecer se colocarmos uma reatância capacitiva em série -



com a reatância indutiva, isto é,  $X_e$  ~~é composta de~~ reatância indutiva e capacitiva. Portanto, se aumentarmos a reatância capacitiva logicamente  $X_e$  diminuirá e consequentemente  $X$  também diminuirá, isto é, o que chamamos de compensação e será abordado nos capítulos 2.0.0- e 5.0.0.

O sistema em questão é estável somente se o deslocamento angular  $\delta$  está compreendido entre  $-90$  e  $+90$ , em que a declividade da curva  $\frac{dP}{d\delta}$  é positivo.

Suponhamos que o sistema é operado no estado estável para o ponto A fig. 1.3. A entrada mecânica do gerador e saída mecânica do motor, seja verdadeira para as perdas por rotação, então a potência elétrica seria igual a  $P$ . Agora suponhamos um aumento de carga no motor, momentaneamente a posição angular no motor com respeito ao gerador e portanto a saída de potência do gerador, é alterada, mas a saída do motor foi aumentada.

Há entretanto, um pequeno torque no motor tentando fazer-lhe o retardamento e nesta situação a sua velocidade decresce temporariamente.

Como um resultado da diminuição da velocidade do motor,  $\delta$  é incrementado e consequentemente a potência de entrada é incrementada, sendo que finalmente a entrada e saída chegam a um equilíbrio, e o conjunto ficará operando em um novo ponto B.

Concluimos que para cada acréscimo de potência no motor há um acréscimo no gerador e portanto o ponto A caminha sobre a curva da fig. 1.3, ocupando os pontos-



B...C em regime estável, sendo que de C para frente o regime será instável.

Poderá também ser determinada a variação de frequência do sistema em função da variação angular

$$\Delta \delta^m = \frac{\Delta \delta}{p}, \quad (1.10)$$

onde  $p$  = nº de pares de polos; e  $\Delta \delta^m$  = variação angular - em graus mecânicos no intervalo  $\Delta t$  seg.

$$\Delta \delta^m = \frac{\Delta \delta}{p \cdot \Delta t} \quad 60^\circ/\text{min} \quad (1.11)$$

$$\Delta \delta^m = \frac{\Delta \delta}{p \cdot \Delta t} \cdot \frac{60}{360} \quad \text{r p m} \quad (1.12)$$

$$\Delta \delta^m = \frac{\Delta \delta}{60 p} \quad \text{r p m} \quad (1.13)$$

$$\Delta f = \frac{P}{60} \Delta \delta^m$$

$$\Delta f = \frac{P}{60} \cdot \frac{\Delta \delta}{60 \cdot p \cdot \Delta t}$$

$$\Delta f = \frac{\Delta \delta}{360 \Delta t} \quad (1.14)$$

### 1.3.0 - DEFINIÇÃO GERAL DE ESTABILIDADE E LIMITE DE ESTABILIDADE.

1.3.1 - Estabilidade é definida como sendo a tendência de um sistema ou partes de seus componentes a desenvolverem forças para manter o sincronismo e o equilíbrio.

Segundo a IEEE, a estabilidade usada como referência a um sistema de energia, é o atributo do sistema, ou parte dele, que lhe permite desenvolver em seus elementos forças restauradoras, iguais ou maiores que as forças perturbadoras, e que permitem estabelecer um estado de equilíbrio entre os elementos.

1.3.2 - Limite de Estabilidade - é definido como o máximo fluxo possível de energia que pode passar por um ponto particular e determinado do sistema, quando todo o sistema ou parte dele a que se refere o limite de estabilidade, está em regime de estabilidade.



## 2.0.0 - ESTABILIDADE EM REGIME PERMANENTE

Nêste capítulo analizaremos a estabilidade em regime permanente , a qual definiremos como sendo a habilidade que tem as máquinas síncronas para permanecer em sincronismo com o sistema , após vários minutos de distúrbios.

Nosso propósito é desenvolver técnicas afim de avaliarmos , até que ponto poderemos considerar um sistema estável e como determinar o limite de estabilidade.

### 2.1.0 - IMPORTÂNCIA DA ESTABILIDADE EM REGIME PERMANENTE.

Em condições de equilíbrio , o circuito equivalente de um sistema de duas máquinas se considera que é uma rede simples de dois pares de terminais, isto é, um quadripolo com as suas quatro constantes A,B,C e D. A tensão do extremo do transmissor para as condições de regime permanente , é a tensão atrás da reatância síncrona do gerador e a tensão do extremo do receptor é a tensão atrás da reatância síncrona do motor. Um circuito como descrito anteriormente , é do tipo representado na fig.2.1 .

A fig.2.1<sup>a</sup> mostra uma representação unifilar e a fig.2.1<sup>b</sup> uma representação através de quadripolos.

A partir do diagrama de circuito de uma rede de -



dois pares de terminais, se determinam as equações (2.1) e (2.2) para a potência nos extremos do transmissor e receptor da rede.




Fig. 2.1-ab- Representações de interligação de duas máquinas.

As mesmas equações se aplicam ao sistema de duas-máquinas e dão a potência desenvolvida pelo gerador e pelo motor se as tensões atrás das reatâncias síncronas das máquinas se substituem por  $E_1$  e  $E_2$  e se as constantes generalizadas do circuito incluem a rede formada pelas impedâncias síncronas das máquinas e os circuitos que as conecta. As equações ficam sendo:

Gerador

$$P_1 = -\frac{E_1 E_2}{B} \cos(\beta + \delta) + \frac{D \cdot E_1^2}{B} \cos(\beta - \alpha) \quad (2.1)$$

Motor

$$P_2 = \frac{E_1 E_2}{B} \cos(\beta - \delta) - \frac{A \cdot E_2^2}{B} \cos(\beta - \alpha) \quad (2.2)$$

De forma igual, a partir das equações (5.15) e (5.16) a potência máxima desenvolvida pelo motor e pe



lo gerador pode ser determinada. Pelas equações:

Gerador

$$P_{1\max.} = \frac{E_1 E_2}{B} + \frac{D \cdot E_1^2}{B} \cos(\beta - \alpha) \quad (2.3)$$

Motor

$$P_{2\max.} = \frac{E_1 E_2}{B} - \frac{A \cdot E_2^2}{B} \cos(\beta - \alpha) \quad (2.4)$$




Fig. 2.2- Diagrama de círculo de um sistema de duas máquinas.

Pela fig. (2.2) estamos representando os diagramas de círculo da potência desenvolvida pelo gerador e pelo motor de um sistema de duas máquinas.

As circunferências se tem desenhado para valores iguais de  $E_1$  e  $E_2$  e são similares as circunferências dos extremos transmissor e receptor.

O ponto  $P_{2\max.}$  representa a potência máxima que pode ser desenvolvida pelo motor. Se o ângulo de tor-



que  $\delta$  é menor que  $\beta$ , qualquer carga adicional sobre o eixo dará lugar a um aumento de  $\delta$ . A carga pode aumentar-se até que  $\delta = \beta$ , sendo então máxima a carga desenvolvida pelo motor. Se a carga no eixo exige uma potência maior que a desenvolvida para  $\delta = \beta$ ,  $\delta$  continuará crescendo, já que o motor não pode manter a velocidade de sincronismo se a potência por ele desenvolvida é menor que a potência de saída do eixo. É exatamente neste instante que devemos notar a importância da estabilidade em regime permanente, pois se tal não fôr observado, o sistema entrará em oscilação provocando o chamado efeito de pendulação.

A estabilidade tanto permanente como transitória de uma maneira geral, podemos dizer que tem importância fundamental, para determinarmos as imposições no campo da proteção elétrica de sistemas de potência.

O excesso de potência necessário sobre a potência desenvolvida, deve ser consumida a expensas da energia armazenada nos sistemas giratório pela diminuição de sua velocidade. O incremento resultante para  $\delta$  sobre o valor de  $\beta$  dá lugar a uma potência desenvolvida mais baixa e o motor diminui ainda mais sua velocidade, dando lugar a valores maiores de  $\delta$  e maior diminuição de potência. O motor acabará por perder o sincronismo completamente.

O ponto  $P_{1\text{max}}$  da fig. 2.2. é a potência máxima teórica produzida pelo gerador, mas não é preciso considerá-la no sistema das máquinas, visto que o mo-



tor perde o sincronismo quando  $\delta = \bar{\beta}$  e antes de que o gerador desenvolva sua máxima potência. A diferença entre as potências desenvolvidas pelo motor e pelo gerador, para qualquer ângulo de torque é a perda de potência da rede de conexão.

Desprezando a resistência, o diagrama de impedância de sequência positiva, para um sistema de duas máquinas, é representado na fig. 2.3 no qual a reatância  $X$  inclui as reatâncias síncronas do gerador, do motor e as reatâncias do circuito de conexão. Dado que se despreza a resistência e a admitância em paralelo as constantes generalizadas do circuito da rede são :

$$A = 1 \angle 0$$

$$B = X \angle 90^\circ$$

$$C = 0 \angle 0$$

$$D = 1 \angle 0$$

Ao substituir as constantes anteriores nas equações (2.1) e (2.2) a potência transferida entre as duas máquinas vem dada pela equação.

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta \quad (2.5)$$





Fig. 2.3 - Diagrama de impedâncias de sequência positiva de um sistema de duas máquinas.





De forma igual as equações (2.3) e ~~(2.4)~~ da potência máxima de transferência vale

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X} \quad (2.6)$$

Como se despreza a resistência, não há perdas do tipo  $I^2 R$  e toda a potência elétrica produzida pelo gerador é consumida pelo motor.

Desprezando a resistência e a capacidade de em paralelo se obtém para o motor um valor calculado mais alto, para o limite de estabilidade em regime permanente.

A reatância  $X$  da fórmula (2.3) deve ser a reatância transitória à tensão nominal ou à corrente nominal.

### 2.2.0 - O LIMITE DE ESTABILIDADE EM REGIME PERMANENTE

Definimos limite de estabilidade em regime permanente, como sendo, o máximo fluxo de potência que pode ser transmitido no regime permanente sem a perda do sincronismo das máquinas que formam o sistema.

De uma maneira mais geral o limite de estabilidade em regime permanente poder ser definido, como a máxima potência recebida no final do circuito e que pode ser transmitida sem perda de sincronismo, se a carga é incrementada em saltos pequenos.

### 2.3.0 - SISTEMAS DE DUAS MÁQUINAS COM PERDAS DESPREZÍVEIS

Um sistema de potência poderá sempre ser sinteti-



zado a duas máquinas ligadas através ~~de um quadrípolo~~, como vimos em itens anteriores.

O tipo de sistema de potência no qual o limite de estabilidade pode ser dado mais simplesmente, consiste de duas máquinas síncronas, um gerador e um motor, conectados através uma rede de reatância pura.

Como o elo de ligação entre as máquinas é uma reatância pura, não existe, portanto, perda de potência e assim sendo, toda potência transmitida pelo gerador, é recebida pelo motor. Nestas condições a equação da curva de potência será

$$P = \frac{E_1 \cdot E_2}{X} \sin \delta \quad (2.5)$$

onde

$P$  = potência transmitida da máquina 1 para a máquina 2.

$E_1$  = tensão atrás da reatância síncrona da máquina 1.

$E_2$  = tensão atrás da reatância síncrona da máquina 2.

$\delta$  = ângulo entre  $E_1$  e  $E_2$

$X = X_L - X_C$ , reatância de transferência da máquina 1 para a máquina 2.

$X_L$  = é a reatância indutiva

$X_C$  = é a reatância capacitiva de compensação sendo  $X_L > X_C$



Se as tensões  $E_1$  e  $E_2$  são constantes, a máxima -  
potência ocorre para  $\delta = 90^\circ$  e tem como valor

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X_L - X_C} \quad (2.7)$$

a interpretação gráfica é a seguinte.:




Fig. 2.4- Representação das curvas  
potência-ângulo, para curva 1 sem -  
compensação e curva 2 com 50% de -  
compensação.

Exemplo 2.1.

Se  $X_C = 50\%$  de  $X_L$  e  $E_1 = E_2 = \text{constante}$  e  $\delta = 90^\circ$ ,  
então  $P_{m2} = 2 \cdot P_{m1}$ .

O sistema é estável para qualquer valor de potên-  
cia menor do que  $P_m$ , desde que  $\delta < 90^\circ$  e o limite de -  
estabilidade é atingido quando  $\delta = 90^\circ$ .

O exemplo seguinte, nos dará uma idéia mais cla-  
ra do que seja o limite de estabilidade em regime per-  
manente.

Exemplo 2.2.

Dar o limite de estabilidade em regime permanente  
de um sistema ( fig. 2.5) consistindo de um gerador -



de reatância equivalente 0,60 pu. ligada a um barramento infinito, através uma reatância série de 1,00 pu. A tensão terminal do gerador é mantida a 1,10 pu. e a tensão do barramento infinito é 1,00 pu.

Solução:

O diagrama vetorial do sistema, está representado na fig. 2.6. Se a tensão do barramento infinito é tomada como referência, as tensões terminais são

$$V_1 = 1,10 \angle \theta$$

$$V_2 = 1,00 \angle 0$$

onde  $\theta$  é o ângulo entre  $V_1$  e  $V_2$




Fig. 2.5-Circuito de duas máquinas ligadas através de uma reatância  $X$ , determinação do limite de estabilidade em regime permanente.

Do diagrama tiramos

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{jX_{\Sigma}} \quad (2.8)$$



$$X = \sum X = X_1 + X_e \quad (2.8a) \quad \checkmark$$

$$E_1 = V_1 \angle \theta + j X_1 I \quad (2.9)$$




Fig. 2.6- Diagrama vetorial de duas máquinas referente ao exemplo 2.

Se fizermos  $\theta$  variar de  $0^\circ$  a  $180^\circ$ , sendo  $\theta$  um ângulo de excitação, teremos para  $\theta = 30^\circ$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j X_e} = 0,55 + j 0,05$$

a tensão interna do gerador é

$$E_1 = V_1 + j X_1 I = 1,27 \angle 44^\circ$$

O ângulo entre as tensões interna é  $\delta = 44^\circ$  e a potência transmitida é

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 0,55 \quad (\text{ver curva A fig. 27})$$

A potência poderia também ser computada usando a tensão de referência e a corrente em fase.

$$P = E_2 \cdot R_e \{ I \} = 1,00 \cdot 0,55 = 0,55$$

$$P_m = \frac{1,27 \cdot 1,00}{1,60} = 0,79$$



$$\text{Se } \theta = 45^\circ$$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{jX} = 0,78 + j 0,22$$

$$E_1 = V_1 + j X_1 I = 1,41 \angle 62,5^\circ$$

$$\delta = 62,5^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 0,78 \text{ (ver curva B, fig. 2.7)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{ I \} = 0,78$$

$$P_{\max.} = \frac{1,41 \cdot 1,00}{1,00} = 0,88$$

$$\text{Se } \theta = 60^\circ$$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{jX} = 0,95 + j 0,45$$

$$E_1 = V_1 + j X_1 I = 1,54 \angle 79,5^\circ$$

$$\delta = 79,5^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 0,95 \text{ (ver curva C, fig. 2.7)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{ I \} = 0,95$$

$$P_{\max.} = \frac{1,54 \cdot 1,00}{1,60} = 0,96$$





$$\text{Se } \theta = 75^\circ$$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{jX} = 1,06 + j 0,72$$

$$E_1 = V_1 + j X_1 I = 1,70 \angle 95^\circ$$

$$\delta = 95^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 1,06 \text{ (ver curva D, fig. 2.7)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{I\} = 1,06$$

$$P_{\max.} = \frac{1,70 \cdot 1,00}{1,60} = 1,063$$

Note-se que o sistema é instável com  $\theta = 75^\circ$ , por que  $\delta > 90^\circ$ .

Os resultados obtidos podem ser agrupados no Quadro II-I, afim de termos uma melhor visão.

QUADRO II-I

$\theta$	$I$	$E_1$	$\delta$	$P$	$P_{\max.}$
30	$0,55 + j0,05$	1,27	44,0	0,55	0,79
45	$0,78 + j0,22$	1,41	62,5	0,78	0,88
60	$0,95 + j0,45$	1,54	79,5	0,95	0,96
75	$1,06 + j0,72$	1,70	95,0	1,06	1,063



Representando os dados anteriores no sistema ~~retangular~~ tangular  $P$ ,  $\delta$ ,  $\theta$ , fig. 2.7, teremos uma maneira mais imediata para visualizarmos o limite de estabilidade.




Fig. 2.7- Curvas potência-ângulo de duas máquinas interligadas - por uma reatância, as curvas A, B, C, D são para excitação constante e a curva E para tensão terminal constante.

Na fig. 2.7, a curva E é o Locus de tensão terminal constante. A potência para  $\delta = 90^\circ$ , lido para esta curva, é o limite de estabilidade em regime permanente e vale 1,03 pu.

O valor de  $\theta$  para o limite de estabilidade é  $70^\circ$ .

Com o seguinte exemplo procuraremos dar ênfase á Compensação Série Capacitiva, nos sistemas de potên-



cia.

### Exemplo 2.3.

Seja fazer uma compensação capacitiva, de 50% no sistema referido no exemplo 2.2.

Solução:

O diagrama vetorial do sistema, está representado na fig. 2.9. Se a tensão do barramento infinito é tomada como referência, as tensões terminais são:

$$V_1 = 1,10 \angle \theta$$

$$V_2 = 1,00 \angle 0$$

onde  $\theta$  é o ângulo entre  $V_1$  e  $V_2$




Fig. 2.8- Circuito de duas máquinas ligadas através de uma reatância  $X_e = X_2 + X_3 = 0,5$  (compensação 50%) para determinação do limite de estabilidade em regime permanente.




Fig. 2.9-Diagrama vetorial de duas máquinas com compensação série capacitiva de 50%.



Do diagrama , tiramos que :

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j(X'_2 - X_3)}$$

$$E_1 = V_1 \angle \theta + j X_1 I$$

Se fizermos  $\theta$  variar de  $0^\circ$  a  $180^\circ$ , sendo  $\theta$  um ângulo de excitação , teremos :

$$\text{Se } \theta = 30^\circ$$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j(X'_2 - X_3)} = 1,10 + j 0,1$$

a tensão interna do gerador é

$$E_1 = V_1 \angle \theta + j X_1 I = 1,50 \angle 53,66^\circ$$

o ângulo entre as tensões interna é

$$\delta = 53,66^\circ$$

a potência transmitida é

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 1,100 \text{ (ver curva A, fig. 2.10)}$$

a potência poderia também ser computada usando a tensão de referência e a corrente em fase.

$$P = E_2 \cdot R_e \{I\} = 1,10$$

$$P_{\max.} = \frac{1,50 \cdot 1,00}{1,10} = 1,36$$

$$\text{Se } \theta = 45^\circ$$



$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j(X'_2 - X_3)} = 1,56 + j 0,44$$

$$E_1 = V_1 \angle \theta + j X_1 I = 1,78 \angle 73,08^\circ$$

$$\delta = 73,08^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 1,56 \text{ (ver curva B, fig. 2.10)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{ I \} = 1,56$$

$$P_{\max.} = \frac{1,78 \cdot 1,00}{1,10} = 1,62$$

Se  $\theta = 60^\circ$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j(X'_2 - X_3)} = 1,90 + j 0,90$$

$$E_1 = V_1 \angle \theta + j X_1 I = 2,09 \angle 89,73^\circ$$

$$\delta = 89,73^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 1,90 \text{ (ver curva C fig. 2.10)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{ I \} = 1,90$$

$$P_{\max.} = \frac{2,09 \cdot 1,00}{1,10} = 1,91$$

Se  $\theta = 75^\circ$

$$I = \frac{V_1 \angle \theta - V_2 \angle 0}{j(X'_2 - X_3)} = 2,12 + j 1,44$$



$$E_1 = V_1 + j X_1 I = 2,40 \angle 103,96^\circ$$

$$\delta = 103,96^\circ$$

$$P = \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta = 2,12 \text{ (ver curva D fig. 2.10)}$$

$$P = E_2 \cdot R_e \{I\} = 2,12$$

$$P_{\max.} = \frac{2,40 \cdot 1,00}{1,10} = 2,18$$

Nota-se que o sistema é inestável com  $\theta = 75^\circ$ , porque  $\delta > 90^\circ$ .

Os resultados obtidos podem ser agrupados no Quadro II-II

QUADRO II-II

$\theta$	I	$E_1$	$\delta$	P	$P_{\max.}$
30	$1,10 + j0,10$	1,50	53,66	1,10	1,36
45	$1,56 + j0,44$	1,78	78,08	1,56	1,62
60	$1,90 + j0,90$	2,09	89,73	1,90	1,91
75	$2,12 + j1,44$	2,40	103,96	2,12	2,18

Representando os dados anteriores no sistema retangular  $P, \delta, \theta$ , fig. 2.10, teremos uma maneira imediata para visualizarmos o limite de estabilidade.

Na fig. 2.10, a curva E é o Locus de tensão terminal constante. A potência para  $\delta = 90^\circ$ , lido para esta curva, é o limite de estabilidade em regime permanente e vale 1,91 pu.



O valor de  $\theta$  para este limite é  $60^\circ$ .

ângulo  $\theta$  entre as tensões terminais.




Fig. 2.10-Curvas potência-ângulo de duas máquinas interligadas por uma-reatância compensada, as curvas A,B, C,D são para excitação constante e a curva E para a tensão terminal constante.

#### 2.4.0 - DIAGRAMA DE CLARKE PARA DUAS MÁQUINAS EM-SISTEMA COM REATÂNCIA SÉRIE.

O processo de cálculo, utilizado para a determinação do limite de estabilidade nos exemplos anteriores, pode ser substituído com vantagem e precisão, pelo processo gráfico utilizado por Edith Clarke.

A construção poderá ser discutida para duas máqui



nas ligadas através de reatâncias séries, como apresentamos no circuito da fig. 2.11.




Fig. 2.11- Conexão de duas máquinas síncronas através de uma reatância externa -  
 $X = X_1 + X_e + X_2$

O processo gráfico em referência denominado Diagrama de Clarke, além de ser utilizado para reatâncias indutiva, faremos também a sua utilização para reatância capacitiva, conforme exemplo 2.2.

A fig. 2.12 é um diagrama vetorial do circuito representado na fig. 2.11. O vetor representativo da corrente é desenhado horizontalmente, consequentemente, as quedas de tensão  $I x$  são desenhadas verticalmente. Os vários raios vetores de tensão partem de  $O$  encontrando os extremos das quedas  $I x$ .

Para representar as condições do limite de estabilidade em regime permanente, o diagrama deverá ser desenhado tal que  $V_1$  e  $V_2$  tenham seus valores designados e tal que  $E_1$  e  $E_2$  sejam defasados de  $90^\circ$ . Entretanto, as várias quedas  $I x$ , são proporcionais as reatâncias, haja visto, que a corrente  $I$  é a mesma em todas as reatâncias séries do circuito.



Caminhamento para construção do Diagrama de Clarke.

- 1- Ao longo de uma linha vertical traça-se os segmentos  $Ix_1$ ,  $I_{xe}$  e  $I_{x2}$  proporcionais respectivamente aos valores  $X_1, X_e$  e  $X_2$  em uma escala conveniente.




Fig.2.12- Diagrama vetorial do circuito da fig. 2.11 (Diagrama de Clarke).

- 2- Com  $I (X_1 + X_e + X_2) = I X$  como diâmetro, traça-se um semi-círculo, como apresentado na figura 2.12. Qualquer ponto  $O$  situado neste semi-círculo, determinado  $E_1$  e  $E_2$ , faz com que a defasagem entre  $E_1$  e  $E_2$  seja  $90^\circ$ , por este fato o semi-círculo é o lugar geométrico (locus) dos pontos em que  $\delta = 90^\circ$  (teorema elementar da geometria).
- 3- Constroe-se uma parte do lugar geométrico (locus) da razão constante de  $V_1/V_2$ , como apresentado na fig. 2.12. Se  $V_1 = V_2$  este locus é



perpendicular ao bissetor de  $I_{xe}$ . Se  $V_1/V_2$  o locus será um círculo cujo centro está na linha  $I_x$  - ou na sua extensão.

- 4- A intersecção do locus de  $V_1/V_2$  com o locus  $\delta = 90^\circ$ , fornece-nos o ponto  $Q$ . Desta forma os vetores  $E_1$ ,  $V_1$ ,  $V_2$  e  $E_2$  podem agora serem desenhados.
- 5- A escala do diagrama já fornecem os valores de  $V_1$  e  $V_2$ .
- 6- Uma vez conhecida a escala do diagrama, o valor de  $P_m$  pode ser encontrado, como segue.
  - a- Medindo os comprimentos dos vetores  $E_1$  e  $E_2$  pode-se encontrar o valor  $P_m$ , isto é, o limite de estabilidade em regime permanente por

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X_1 + X_e + X_2} = \frac{E_1 E_2}{X} \quad (2.10)$$

- b- Medindo  $E_m$ , perpendicular a  $I_x$  e partindo de  $Q$ . Ele representa a componente de cada das quatro tensões. Para a determinação da corrente  $I$ , basta medir o diâmetro  $I(X_1 + X_e + X_2) = I_x$  e dividi-lo por  $X$ . Efetuando o produto de  $E_m$  por  $I$ , teremos o mesmo valor encontrado no ítem anterior, isto é:

$$P_m = E_m I \quad (2.11)$$

Na construção do locus  $V_1/V_2$  deve ser observado - que a razão  $V_1/V_2$  deve ser próximo da unidade, e maior do que esta.

Para melhor avaliarmos a utilidade do Diagrama de



Clarke , na determinação do limite de estabilidade em regime permanente , vamos aplicá-lo na resolução do exemplo 2.2 e 2.3.

#### Exemplo 2.4.

Resolver o exercício do exemplo 2.2 , aplicando o diagrama de Clarke.

#### Solução:

Na fig. 2.13 , apresentamos  $AB = IX_1 = 0,6$  unidade e  $BF = IX_e = 1,00$  unidades . Com o ponto médio C , isto é , metade de AF , traçamos o semi-círculo AOF de raio 0,8 unidades.

Construamos o locus DGHOK pela locação dos pontos G,H,K por intersecção dos arcos tendo centros em B e F.




Fig.2.13- Diagrama de Clarke, solução do exemplo 2.4, escala 1:2



Para o ponto K toma-se um raio de 1,10 unidades com centro em B e outro raio de 1,00 unidades com centro em F, a intersecção dos dois arcos nos fornece o ponto K e pode-se notar que a relação  $V_1/V_2 = 1,10/1,00 = 1,10$ . Para determinação dos demais pontos H e G procede-se de maneira análoga, notando que a relação para o ponto H vale  $0,83/0,75 = 1,10$  e para o ponto G vale  $0,55/0,50 = 1,10$ .

A intersecção do locus D G H K com o semi-círculo, fornece o ponto Q. Desenhado OA, OB e OF, representando  $E_1$ ,  $V_1$  e  $V_2 = E_2$ , respectivamente.

Medindo OF encontramos que ela vale 0,83 unidades de comprimento e representa 1,00 pu. de tensão. Portanto, 1 unidade de comprimento vale 1,21 pu. de tensão. Medindo OA, ele vale 1,38 unidades de comprimento e representa a tensão de  $1,38 \cdot 1,21 = 1,67$  unidades.

O limite de estabilidade em regime permanente será portanto :

$$P_m = \frac{1,67 \cdot 1,00}{1,6} = 1,04$$

Este valor comparado com o da solução numérica dada no exemplo 2.2, é praticamente o mesmo, isto é, 1,03 para aquele e 1,04 pelo método de Clarke.

Exemplo 2.5.

Resolver o exercício do exemplo 2.3, aplicando o Diagrama de Clarke.

Na fig. 2.14, apresentamos  $AC = IX_1 = 0,6$  unida-



des e  $CF = IX_e = 0,50$  unidades . Com o ponto médio B, isto é , metade de AF , traçamos o semi-círculo AOF - de raio igual a 0,55 unidades de comprimento.

Para traçar o locus G,H,K , fazamos  $V_1/V_2 = 1,50/1,36 = 2,50/2,27 = 3,00/2,72 = 1,10$  respectivamente , assim sendo podemos determinar :

$$E_1 = 2,35 \text{ uni.} = 1 \text{ pu.}$$

$$E_2 = 5,00 \text{ uni.} = 2,13 \text{ pu.}$$




Fig. 2.14- Diagrama de Clarke, solução do exemplo 2.5, escala 1:2

como  $X = 1,10$  , tiramos que :

$$P_m = \frac{1 \cdot 2,13}{1,10} = 1,92$$

Este valor comparado com o da solução numérica do exemplo 2.3 é praticamente o mesmo , isto é , 1,91 para aquele é 1,91 pelo método de Clarke.



## 2.5.0 - EXTENSÃO DO DIAGRAMA DE CLARKE PARA ABRANGER QUALQUER REATÂNCIA DE REDE.

Qualquer rede de reatâncias puras que serve para transmitir potência de uma máquina síncrona para outra, pode ser reduzida a um circuito série equivalente ao original.

Seja, por exemplo, o circuito da fig. 2.15, que é um  $\pi$  equivalente.




Fig. 2.15- Rede de reatâncias reduzidas a um equivalente entre as duas máquinas.

Aplicando o Teorema de Thévenin podemos determinar :

$$x'_1 = \frac{x_1 x_s}{x_1 + x_s} \quad (2.12)$$

$$x'_2 = \frac{x_2 x_r}{x_2 + x_r} \quad (2.13)$$

As novas tensões análogas, as tensões atrás das reatâncias síncronas são determinadas também pelo Teorema de Thévenin, conforme fig. 2.16 a seguir :



$$I_1 = E_1 (X_1 + X_S)^{-1} \quad (2.14)$$

substituindo esta equação na seguinte, teremos:

$$E'_1 = I_1 X_S = X_S E_1 (X_S + X_1)^{-1} \quad (2.15)$$

substituindo  $X_S$  de (2.12) teremos:

$$E'_1 = X'_1 E_1 / X_1 \quad (2.16)$$

da mesma forma podemos determinar :

$$E'_2 = X'_2 E_2 / X_2 \quad (2.17)$$

com estas transformações o nosso circuito fica sendo -  
o da figura (2.17).




Fig. 2.16- Determinação da tensão  $E'_1$ , Teorema de Thévenin.

O circuito da fig. 2.17 está dessa forma preparado para o uso do Diagrama de Clarke, assim sendo, o limite de estabilidade em regime permanente poderá ser determinado pela seguinte expressão:

$$P_m = \frac{E'_1 E'_2}{X'_1 + X_e + X'_2} \quad (2.18)$$

Exemplo 2.6-

Um gerador tendo uma reatância interna (reatância-síncrona equivalente) de  $X_1 = 0,60$  pu. alimenta de -



potência , um barramento infinito ~~através de uma li-~~  
nha de transmissão representada por um  $\pi$  equivalente-  
fig. 2.18 , cuja reatância série vale  $X_e = j 1,0$  e as  
reatâncias em derivações  $X_r = X_s = - j 5,0$  . A tensão  
termianal do gerador e a do barramento infinito valem  
 $E_1 = E_2 = 1,0$  . Dar o limite de estabilidade em regi-  
me permanente.




Fig. 2.17-Circuito da fig.2.15  
reduzido a um circuito série ,  
por uso do Teorema de Thévenin.

Solução :




Fig. 2.18-Circuito referente ao  
exemplo 2.6.

$$X'_1 = \frac{X_1 \cdot X_r}{X_1 + X_r} = \frac{0,60(-0,50)}{0,60 - 5,00} = 0,68$$



$$x'_2 = \frac{x_2 \cdot x_s}{x_2 + x_s} = 0$$

$$E_1 = 4,6 \text{ unidades} = 1,00 \text{ pu.}$$

$$E_2 = 7,03 \text{ unidades} = 1,53 \text{ pu.}$$

$$P_m = \frac{1,53 \cdot 1,00}{0,68 + 1,00} = 0,91$$




Fig. 2.19-Diagrama de Clarke  
para solução do exemplo 2.6

2.6.0 - EQUACÃO PARA DETERMINAR O LIMITE DE ESTABILIDADE EM REGIME PERMANENTE DE DUAS MÁQUINAS DE UM SISTEMA COM REATÂNCIA.

Como uma alternativa para a construção gráfica - descrita nas seções anteriores, podemos determinar o



limite de estabilidade em regime permanente , baseado em questões algébricas , obtidas do Diagrama de Clarke.

Seja o circuito da figura 2.20 .




Fig. 2.20-Duas máquinas conectadas através de uma reatância  $X = X_1 + X_e + X_2$


cujo Diagrama de Clarke ou diagrama vetorial estamos representando na figura 2.21.

Pelo diagrama vetorial da figura 2.21 , podemos - tirar que :

$$\begin{aligned} E_m^2 &= E_1^2 - C^2 = V_1^2 - (C - I X_1)^2 = \\ &= V_2^2 - (B - I_{X2})^2 = E_2^2 - B^2 \quad (2.19) \end{aligned}$$

Pela equação 2.19 , tiramos a 1ª e 2ª igualdade:

$$\begin{aligned} V_1^2 &= E_1^2 - C^2 + (C - I x_1)^2 = \\ &= E_1^2 - C^2 + C^2 - 2C I x_1 + I^2 x_1^2 \\ &= E_1^2 - 2C I x_1 + I^2 x_1^2 \quad (2.20) \end{aligned}$$





Da mesma forma tiramos de 3ª e 4ª igualdade de -  
2.19 .

$$V_2^2 = E_2^2 - 2B I x_2 + I^2 x_2^2 \quad (2.21)$$




Fig. 2.21- Diagrama vetorial do circuito da figura 2.20.

O valor BI, CI e  $I^2$  das equações (2.20 e 2.21), podem ser expressas em termos de tensões e reatâncias.

$$E_1^2 + E_2^2 = I^2 x^2 = (C + B)(C + B) \quad (2.22)$$

pela equação (2.19), 1ª e 4ª igualdade temos :

$$E_1^2 - E_2^2 = C^2 - B^2 = (C + B)(C - B) \quad (2.23)$$

somando as equações (2.22 e 2.23) e dividindo por:

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X}, \text{ obtemos :}$$

$$E_1^2 = C(C + B) = C I x \quad (2.24)$$

subtraindo (2.22 e 2.23) e dividindo por :

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{X}, \text{ obtemos :}$$



$$E_2^2 = B ( C + B ) = B I x \quad (2.25)$$

por (2.22 , 2.24 e 2.25) , obtemos , respectivamente:

$$I^2 = \frac{E_1^2 + E_2^2}{x^2} \quad (2.26)$$

$$C I = \frac{E_1^2}{x} \quad (2.27)$$

$$B I = \frac{E_2^2}{x} \quad (2.28)$$

substituindo ( 2.26 , 2.27 e 2.28) em (2.20) , tere -  
mos :

$$V_1^2 = E_1^2 - 2E_1^2 \frac{x_1}{x} + E_1^2 \left( \frac{x_1}{x} \right)^2 + E_2^2 \left( \frac{x_1}{x} \right)^2 =$$

$$= E_1^2 \left( 1 - \frac{x_1}{x} \right)^2 + E_2^2 \left( \frac{x_1}{x} \right)^2$$

$$V_1^2 x^2 = E_1^2 ( x - x_1 )^2 + E_2^2 x_1^2$$

$$= E_1^2 ( x_e + x_2 )^2 + E_2^2 x_1^2 \quad (2.29)$$

fazendo substituições similares na equação (2.21) ob -  
temos :

$$V_2^2 x^2 = E_1^2 x_2^2 + E_2^2 ( x_e + x_1 )^2 \quad (2.30)$$

resolvendo (2.29 e 2.30), simultâneamente , teremos:

$$E_1^2 = \frac{[V_1^2 ( x_e + x_1 )^2 - V_2^2 x_1^2] x^2}{( x_e + x_1 )^2 ( x_e + x_2 )^2 - x_1^2 x_2^2}$$



$$E_2^2 = \frac{[v_2^2 (x_e + x_2)^2 - v_1^2 x_2^2] x^2}{(x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 - x_1^2 x_2^2}$$

portanto :

$$E_1 E_2 = x^2 \sqrt{\frac{v_1^2 v_2^2 [(x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 + x_1^2 x_2^2] - v_1^4 x_2^2 (x_e + x_1)^2 - v_2^4 x_1 (x_e + x_2)^2}{(x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 - x_1^2 x_2^2}}$$

(2.31)

fazendo a substituição de ( 2.31 ) em :

$$P_m = \frac{E_1 E_2}{x}, \text{ obtemos :}$$

$$P_m = x \sqrt{\frac{v_1^2 v_2^2 [(x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 + x_1^2 x_2^2] - v_1^4 x_2^2 (x_e + x_1)^2 - v_2^4 x_1 (x_e + x_2)^2}{(x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 - x_1^2 x_2^2}} \quad (2.32)$$

resolvendo o denominador de (2.32) , temos :

$$\begin{aligned} (x_e + x_1)^2 (x_e + x_2)^2 - x_1^2 x_2^2 &= [(x_e + x_1)(x_e + x_2) + x_1 x_2] \\ &[(x_e + x_1)(x_e + x_2) - x_1 x_2] = [x_e^2 + x_1 x_e + x_2 x_e + 2x_1 x_2 x_e^2 - \\ &+ x_1 x_e + x_2 x_e] = [x_e (x_e + x_1 + x_2) + 2x_1 x_2] [x_e (x_e + x_1 + x_2)] = \\ &= (x_e x + 2x_1 x_2) x_e x \end{aligned}$$



substituindo em (2.32) , vem :

$$P_m = \frac{\sqrt{V_1^2 V_2^2 [(X_e + X_1)^2 (X_e + X_2)^2 + X_1^2 X_2^2] - V_1^4 X_2^2 (X_e + X_1)^2 - V_2^4 X_1^2 (X_e + X_2)^2}}{X_e (X_e X + 2 X_1 X_2)} \quad (2.33)$$

se  $V_1 = V_2 = V$  a equação (2.33) , fica considerável - mente reduzida :

$$P_m = \frac{V^2 \sqrt{(X_e + 2X_1)(X_e + 2X_2)}}{X_e X + 2 X_1 X_2} \quad (2.34)$$

com as equações (2.33 e 2.34) podemos determinar o limite de estabilidade em regime permanente.

Exemplo 2.7.

Verificar os valores obtidos nos exemplos 2.2 , - 2.3 , 2.4 e 2.5 pelo processo algébrico.

Solução:

exemplo (2.2) ou (2.4)

dados:

$$V_1 = 1,10 \quad , \quad V_2 = 1 \quad , \quad X_1 = 0,60 \quad , \quad -$$

$$X_e = 1,00 \quad , \quad X_2 = 0$$

usando a equação :

$$V_1^2 V_2^2 = 1,21 \quad , \quad V_1^4 = 1,46 \quad , \quad V_2^4 = 1,00$$

$$X_e + X_1 = 1,60 \quad , \quad X_e + X_2 = 1,00$$



$$(X_e + X_1)^2 (X_e + X_2)^2 + X_1^2 X_2^2 = 2,56$$

$$X_2^2 (X_e + X_1)^2 = 0$$

$$X_1^2 (X_e + X_2)^2 = 0,36$$

$$X = X_1 + X_e + X_2 = 1,60$$

$$X_e (X_e X + 2X_1 X_2) = 1,60$$

$$P_m = \frac{\sqrt{1,21 \cdot 2,56 - 1,16 \cdot 0 - 1,00 \cdot 0,36}}{1,60}$$

$$= \frac{\sqrt{3,10 - 0,36}}{1,60} = 1,04 \text{ pu.}$$

Solução:

exemplo (2.3) ou (2.5)

$$V_1 = 1,10 \quad , \quad V_2 = 1 \quad , \quad X_1 = 0,60$$

$$X_e = 0,5 \quad , \quad X_2 = 0$$

usando a equação :

$$V_1^2 V_2^2 = 1,21 \quad , \quad V_1^4 = 1,46 \quad , \quad V_2^4 = 1,00$$

$$X_e + X_1 = 1,10$$

$$X_e + X_2 = 0,50$$

$$(X_e + X_1)^2 (X_e + X_2)^2 + X_1^2 X_2^2 = 0,302$$

$$X_2^2 (X_e + X_1)^2 = 0$$



$$x_1^2 (x_e + x_2)^2 = 0,09$$

$$x = x_1 + x_e + x_2 = 1,10$$

$$x_e (x_e x + 2 x_1 x_2) = 0,275$$

$$P_m = \frac{\sqrt{1,21 (0,302) - 1,46 \cdot 0 - 1,00 \cdot 0,09}}{0,275} =$$

$$P_m = 2,16 \text{ pu.}$$

exemplo 2.8.

verificar o exemplo(2.6) pela equação (2.34) :

$$V_1 = V_2 = V = 1,00$$

$$x_1^i = 0,68 \quad , \quad x_e = 1,00 \quad , \quad x_2 = 0$$

$$P_m = \frac{(1,00)^2 \sqrt{(1,00 + 2 \cdot 0,68) 1,00}}{1,00 \cdot 1,68} =$$

$$P_m = 0,92 \text{ pu.}$$



### 3.0.0 - ESTABILIDADE TRANSITÓRIA


A análise de qualquer sistema de potência, para -  
avaliarmos sua estabilidade em regime transitório , -  
leva consigo a consideração de algumas das proprieda-  
des mecânicas, das máquinas que constituem o sistema,  
haja visto , que após uma perturbação qualquer , as -  
máquinas têm de ajustar os ângulos relativos de seus  
rotores, afim de que possa cumprir as condições impos-  
tas de transferência de potência. O problema é , por-  
tanto , tanto elétrico como mecânico.

Para melhor compreensão do presente capítulo , -  
apresentamos no apêndice I , uma revisão da mecânica.

Nêste capítulo , a exemplo do que foi descrito no  
capítulo 2.0.0 , desenvolveremos técnicas , afim de -  
que possamos determinar , até que ponto um sistema po-  
de ser considerado estável.

Podemos definir estabilidade em regime transitó -  
rio , como sendo , a habilidade que têm as máquinas -  
síncronas , concatenadas a um sistema de potência, man-  
terem-se em operação , após uma falha de alguns mili-  
segundos. Deve-se entender por falha ou falta , os se-  
guintes distúrbios.

Curto circuito fase-terra, curto circuito duas -  
fases terra , curto circuito fase-fase , curto circui-  
to três fases-terra ou simplesmente três fases , fa-  
ses abertas e surtos de tensão.





### 3.1.0 - LIMITE DE ESTABILIDADE EM REGIME TRANSITÓRIO.

Definimos limite de estabilidade em regime transitório, como sendo, o máximo fluxo de potência possível, por um ponto determinado sem perda de estabilidade ao apresentar-se uma brusca perturbação ou uma falha.

### 3.2.0 - A EQUACÃO DE OSCILAÇÃO E SUAS SOLUÇÕES.

#### 3.2.1 - A EQUACÃO DE OSCILAÇÃO

Se não considerarmos o torque originado por atrito mecânico, por atrito do ar e por perdas no núcleo, qualquer diferença entre o torque mecânico e o torque eletromagnético deve dar lugar a uma aceleração ou desaceleração na máquina.

Se  $T_i$  representa o torque mecânico no eixo e  $T_u$  o torque eletromagnético, e se estes valores se consideram positivos para um gerador (isto é, entrada mecânica no eixo e torque elétrico na saída) o torque que originará a aceleração é

$$T_a = T_i - T_u \quad (3.1)$$

$T_a$  será positivo, quando  $T_i$  for maior que  $T_u$ .

Ao utilizar a mesma equação para um motor,  $T_i$  e  $T_u$  são ambos negativos para indicar entrada elétrica e saída mecânica; então,  $T_a$  é positivo e indica ace-



lação quando  $T_u$  for maior que  $T_i$ .

Pela equação ( 11 ) AI a equação (3.1) transforma-se em

$$P_a = P_i - P_u \quad (3.2)$$

que é a Potência de Aceleração, sendo  $P_i$  potência mecânica no eixo e  $P_u$  potência elétrica desenvolvida no gerador. Para um motor,  $P_u$  é a diferença, com sinal menos, entre a potência elétrica de entrada e as perdas elétricas de entrada e as perdas elétricas no motor; isto é,  $P_u$  é o valor, com sinal menos, da potência elétrica desenvolvida. Se considerarmos as perdas por rotação (atritos, ar e perdas no núcleo, incluídas as perdas por corrente de Foucault no enrolamento amortecedor),  $P_i$  é o valor, com sinal menos, da potência mecânica de saída, mais as perdas por rotação do motor e  $P_i$  é a entrada de potência no eixo, menos as perdas por rotação no gerador.

Sabendo que a potência é igual ao torque pela velocidade angular, equação ( 11 AI ), e ainda, utilizando ( 12 AI ), teremos:

$$P_a = T_a \omega = I \alpha \omega = M \alpha \quad (3.3)$$

A potência de aceleração  $P_a$  vem expressa em MEGAWATTS, se  $M$  for dado em MEGAJCOULES-SEGUNDO POR GRÁU-ELÉTRICO e  $\alpha$ , aceleração angular, em GRÁUS ELÉTRICOS POR SEGUNDO AO QUADRADO. A aceleração  $\alpha$ , em função da posição angular  $\theta$ , do rotor vale ( equação - 8 AI ).



$$\alpha = \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (\text{VSIIP}) \quad (3.4)$$

Como  $\theta$  varia continuamente com o tempo, é mais conveniente medir a posição angular, com relação a um eixo de referência que gire com a velocidade síncrona. Se  $\delta$  é o, deslocamento angular, em GRÁUS ELÉTRICOS, a partir do eixo de referência que gira sincronicamente e  $\omega_1$  é a velocidade síncrona em GRÁUS - ELÉTRICOS POR SEGUNDO.

$$\theta = \omega_1 t + \delta \quad (3.5)$$

derivando com relação ao tempo, obtemos :

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega_1 + \frac{d\delta}{dt} \quad (3.6)$$

derivando novamente :

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (3.7)$$

pelas equações (3.3, 3.4 e 3.7), obtemos :

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_a = P_i - P_u \quad (3.8)$$

A equação (3.8) se denomina EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO.

O ângulo  $\delta$  é o mesmo utilizado nas equações (2.1 e 2.2). Para um sistema de duas máquinas, são necessárias duas equações de oscilação, uma para cada máquina. O ângulo de torque  $\delta$  entre as duas máquinas, depende dos ângulos entre cada máquina e o sistema gira



tório síncrono de referência.

O momento angular ou cinético "M" de uma máquina, não é constante, em vista de que a velocidade angular varia, entretanto podemos considerá-lo como constante, haja visto que a velocidade da máquina não difere muito da velocidade de sincronismo a menos que se sobrepasse o limite de estabilidade.

A constante de inércia, que estudaremos no ítem-seguinte, (também designada por M), é realmente constante por definição, em vista de ser o momento angular para a velocidade de sincronismo. A potência no eixo  $P_1$  se considera constante para a resolução da equação. Para um gerador, esta hipótese está justificada tendo-se em mente que a entrada desde o acionamento está controlado pela ação de um regulador.

Os reguladores não atuam até que a variação de velocidade seja pelo menos de 1%, portanto, sua resposta não é instantânea.

Um motor em que a carga permanece constante, a velocidade não varia notoriamente, a menos que se perca a estabilidade. A potência elétrica  $P_u$  vem dada pelas equações (2.1, 2.2 ou 2.5).

A reatância transitória se utiliza para determinar as constantes generalizadas do circuito nas equações (2.1, 2.2) e X para a equação (2.5), quando se despreza a resistência.

A reatância transitória é o valor ótimo que se pode usar, porque o rotor da máquina muda constatemente



te de posição com respeito a f.m.m. da corrente ~~do in~~duzido, de forma que, o fluxo varia sobre a frente do rotor, De maneira análoga o fluxo varia quando se usa reatância no regime transitório.

$E_1$  e  $E_2$  são tensões atrás da reatância transitória do gerador e do motor.

Usando a equação (2.5), a equação (3.8), transforma-se em :

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_i - \frac{E_1 E_2}{X} \sin \delta \quad (3.9)$$

ou

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_i - P_{u, \max.} \sin \delta \quad (3.10)$$

se usarmos um computador digital ou um analisador de rede com elementos auxiliares de cálculo, é preciso achar a solução ponto por ponto.

Incluindo o caso simples de uma só máquina e uma barra infinita, desprezando a resistência, só é possível a solução formal da equação (3.10), se  $P_i = 0$  e exige o emprêgo de integrais elípticas.

A solução dá os valores de  $\delta$  para tempos distintos, e graficamente, se pode representar em função do tempo  $\delta = f(t)$ .

A curva obtida se chama curva de oscilação. Se a curva de oscilação indica que o ângulo  $\delta$  começa a diminuir depois de passar por um máximo, se supõe, normalmente, que o sistema não perderá a estabilidade e



que as oscilações de  $\delta$  em torno do equilíbrio se ~~tór-~~ nem cada vez mais pequenas até desaparecer.

### 3.3.0 - A CONSTANTE DE INÉRCIA

A energia cinética de um corpo com movimento rotacional é dada pela equação (13 AI).

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad ( \text{joule} ) \quad (3.11)$$

que é análoga a da energia cinética de translação.

Como  $\omega$  vem dado em RADIADOS POR SEGUNDO , a equação (3.11) demonstra que o momento de inércia vem expresso em JOULE-SEGUNDO AO QUADRADO POR RADIANO AO QUADRADO , do qual se deriva para unidade de momento-angular ou cinético, em JOULE-SEGUNDO POR RADIANO.

É mais conveniente expressar a energia armazenada por uma máquina elétrica , em MEGAJOULES e em engenharia , os ângulos se medem frequentemente em graus.

De acôrdo com o expôsto , o momento cinético  $M$  se mede normalmente em MEGAJOULES-SEGUNDO POR GRÁU ELÉTRICO. Quando  $M$  se calcula a partir de  $I\omega$ , com o valor de  $\omega$  igual a velocidade síncrona da máquina , chamamos constante de inércia. Esta prática leva a uma confusão , pôsto que , existe outro termo , designado pela letra  $H$  que se define como os MEGAJOULE DE ENERGIA armazenada por uma máquina com a velocidade síncrona por MEGAVOLT-AMPÉRES de regime da máquina.

Assim definida a relação que existe entre  $M$  e  $H$  ,



deduzimos a seguinte fórmula :

temos que ;

$$H = \frac{\text{energia armazenada em MEGAJOULE}}{\text{regime da máquina em MEGAVOLT-AMPÉRES}}$$

se  $G$  = regime da máquina em MEGAVOLT-AMPÉRES

então

$GH$  = energia armazenada em MEGAJOULES

Da equação (3.11) a energia armazenada é

$$E_1 = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} M \omega \quad (3.12)$$

Se  $M$  está dado em MEGAJOULE-SEGUNDO POR GRÁU ELÉTRICO e  $\omega$  em GRÁUS ELÉTRICOS POR SEGUNDO , a energia-armazenada vem dada pela equação (3.12) em MEGAJOULES.

Em gráus elétricos por segundo ,  $\omega = 360 f$  , sendo  $f$  a frequência em ciclos por segundo . Com isto a equação (3.11) se converte em

$$GH = \frac{1}{2} M \quad 360 f \quad e$$

$$M = \frac{GH}{180f} \quad \text{megajoule-seg./gráu elétrico} \quad (3.13)$$

Como veremos mais adiante ,  $M$  deverá ser determinado para ser estudada a estabilidade em regime transitório , mas  $M$  depende do tamanho e tipo da máquina, enquanto  $H$  não varia muito com o tamanho.

A grandeza  $H$  , tem um campo de valores , relativa



mente curto para cada classe de máquina, independentemente de seus KVA e velocidade de regime.

No quadro III apresentamos as constantes de inércia  $H$  de máquinas síncronas.

Se conhecermos  $I$  de uma máquina, podemos determinar  $H$  a partir da equação (3.12)

$$\xi_c = \frac{1}{2} I \left[ \frac{2\pi(\text{rpm})}{60} \right]^2$$

utilizando unidades inglesas :

$$I = \frac{WR^2}{32,2}$$

então :

$$\xi_c = \frac{1}{2} \frac{WR^2}{32,2} \left[ \frac{2\pi(\text{rpm})}{60} \right]^2 \quad (3.14)$$

Sendo a expressão  $WR^2$  é igual ao pêsé das partes-giratórias da máquina (incluindo o acionamento ou a carga), multiplicado pelo quadrado do raio de giração em pés.


Assim sendo  $WR^2/32,2$  é o momento de inércia em slug-pé.

Passando de pés-libras a megajoules e dividindo pelo regime da máquina em megavolt-ampéres, obteremos :

$$H = \frac{746}{550} \cdot 10^{-6} \frac{1}{2} \frac{WR^2}{32,2} \left[ \frac{2\pi(\text{rpm})}{60} \right]^2$$

MVA de regime

(3.15)





ou

$$H = \frac{2,31 \cdot 10^{-10} W_R^2 (r_{om})^2}{MVA \text{ de regime}}$$

(3.16)

## QUADRO III-I

Tipo	Constante de inércia H , megajoule ( MVA )
Turbogeradores .....	ver fig. 1
Geradores Hidráulicos.....	ver fig. 2
Condensadores Síncronos: *	
Grandes .....	1,25
Pequenos .....	1,00
Motores Síncronos (conver sores rotativos) .....	2,00
Motores de Indução .....	0,50

\* Refrigerados com hidrogênio , 25% menos

Quando várias máquinas situadas em certo ponto , se consideram como somente uma , a máquina simples - equivalente , tem regime igual a soma das diversas máquinas que se consideram juntas durante o período - transitório. A constante de inércia M da máquina equivalente é a soma das constantes de inércia M de cada-uma das máquinas.



## Exemplo 3.1.

Dada a seguinte informação sobre uma central ,  
 $P_u = 85.000 \text{ KW}$  para o fator de potência de 85% .

tensão = 13.200 volts

$n = 1800 \text{ r.p.m.}$

$I = 859.000 \text{ lb-ft}^2$

$p = 4$

$f = 60 \text{ c/s}$

encontrar

1- Energia cinética

2- Constante de Inércia  $M$  em MJ Seg./gráu elétrico.

3-Constante de Inércia  $H$

4-  $M$  em pu. para 50 - MVA-base

5- Compare o valor de  $H$  calculado com o da curva fig.

(3.1)

Solução:

Por (3.16) , tira-se

$$1- \mathcal{E}_c = 2,31 \cdot 10^{-10} \text{ WR}^2 n^2 = 2,31 \cdot 10^{-10} \cdot 859.000 \cdot (1800)^2$$

$$= 642 \text{ MJ}$$

2- Sabemos por (3.13) que ,

$$GH = \mathcal{E}_c \quad \text{mas}$$

$$G = \frac{85.000}{0,85} = 100.000 \text{ KVA} = 100 \text{ MVA}$$

portanto

$$H = \frac{\mathcal{E}_c}{G} = \frac{642}{100} = 6,42 \text{ MJ/MVA}$$

3- Ainda por (3.13) , tiramos :






Fig. 3.1- Constantes de Inércia de turbogeradores de vapor grandes , incluindo a turbina.(A) 1.800 rpm- com condensação;(B) 3.600 rpm com condensação;(C) 3.600 sem condensação.




Fig. 3.2- Constantes de Inércia de geradores hidráulicos de tipo vertical, incluindo uma tolerância de 15% para a roda hidráulica.(A) de 450 a 514 rpm;(B) de 200 a 400 rpm;(C) de 138 a 180 rpm;(D) de 80 a 120 rpm.



$$M = \frac{GH}{180.f} = \frac{642}{180.60} = 0,0595 \text{ MJ-Seg./grau Elétrico.}$$

4-  $M = \frac{0,0595}{50} = 0,00119 \text{ pu. p/50-MVA base}$

5- Pela fig.(3.1), curva 1800 rpm , para 100 MVA ,  
H = 6,5

### 3.4.0 - SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO PELO MÉTODO - PONTO POR PONTO.

Geralmente , o único método razoável de resolver a curva de oscilação é a do processo ponto por ponto.

Existe um certo número de métodos para a solução - numérica das equações diferenciais de segunda ordem - por meio de cálculos ponto por ponto , para incrementos pequenos da variável independente.

No método manual , a troca na posição angular do rotor durante um intervalo de tempo pequeno se calcula fazendo as seguintes hipóteses prévias:

1- A potência acelerante  $P_a$  , calculada no começo de um intervalo , é constante desde a metade do intervalo precedente até a metade do intervalo considerado.

2- A velocidade angular é constante durante um intervalo qualquer e igual ao valor calculado para a metade do intervalo.

É lógico que nenhuma dessas hipóteses é correta , em vista de que  $\delta$  varia continuamente e tanto  $P_a$  como



$\omega$  são funções de  $\delta$ . Ao diminuir o intervalo de tempo considerado, a curva de oscilação calculada se aproxima da verdadeira.

A figura (3.3) nos ajudará a compreender estas hipóteses. A potência acelerante se calcula para os pontos contidos nos pequenos círculos ao final dos intervalos  $n-2$ ,  $n-1$  e  $n$  que são o princípio dos intervalos  $n-1$ ,  $n$  e  $n+1$ .

A curva  $P_a$  na fig. (3.3) resulta da hipótese de que  $P_a$  é constante entre os pontos médios dos intervalos. De igual forma,  $\omega'$ , EXCESSO da velocidade angular sobre a velocidade angular de sincronismo  $\omega_1$  está desenhado de acordo com a 2a. hipótese.

Entre as coordenadas  $n - \frac{3}{2}$  e  $n - \frac{1}{2}$  existe uma troca de velocidade originado pela potência acelerante constante. A troca de velocidade é dada por (8 AI).

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (3.17)$$

$$\Delta\omega = \alpha \Delta t \quad (3.17a)$$

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d^2\delta}{dt^2} \quad (3.7)$$

$$\Delta\omega = \omega'_{n-\frac{1}{2}} - \omega'_{n-\frac{3}{2}} \quad (3.18)$$

substituindo em (3.17a) obtemos:

$$\omega'_{n-\frac{1}{2}} - \omega'_{n-\frac{3}{2}} = \frac{d^2\delta}{dt^2} \Delta t \quad (3.19)$$



mas da equação de oscilação (3.8), ~~tiramos que~~,

$$\frac{P_a}{M} = \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (3.20)$$

substituindo em (3.19), vem

$$w'_{n-\frac{1}{2}} - w'_{n-\frac{3}{2}} = \frac{P_a(n-1)}{M} \Delta t \quad (3.21)$$




Fig.(3.3)-Valores suposto e reais de  $P_a$ ,  $w'$  e  $\delta$  em função do tempo.

A variação de  $\delta$ , em um intervalo qualquer, é igual ao produto de  $w'$  no intervalo, pelo tempo. Assim a variação de  $\delta$  no intervalo  $n-1$  é



$$\Delta\delta_{n-1} = \delta_{n-1} - \delta_{n-2} = \Delta t \omega'_{n-1} \frac{3}{2} \quad (3.22)$$

e durante o intervalo n

$$\Delta\delta_n = \delta_n - \delta_{n-1} = \Delta t \omega'_n \frac{1}{2} \quad (3.23)$$

subtraindo (3.22 e 3.23) e substituindo a (3.21) na equação resultante, afim de eliminar, teremos:

$$\Delta\delta_n = \delta_n - \delta_{n-1} = \Delta t \omega'_n \frac{1}{2}$$

$$-\Delta\delta_{n-1} = -\delta_{n-1} + \delta_{n-2} = -\Delta t \omega'_{n-1} \frac{3}{2}$$

$$\Delta\delta_n - \Delta\delta_{n-1} = \Delta t \left( \omega'_n \frac{1}{2} - \omega'_{n-1} \frac{3}{2} \right)$$

$$\Delta\delta_n = \Delta\delta_{n-1} + \frac{P_{a(n-1)}}{M} (\Delta t)^2 \quad (3.24)$$

Esta equação é a mais importante para a resolução "ponto por ponto" da equação de oscilação, com as hipóteses necessárias enunciadas, porquanto indica como calcular a variação de  $\delta$  durante um intervalo se conhecermos a variação de  $\delta$  para o intervalo precedente e a potência acelerante para o intervalo em questão.

A equação (3.24) demonstra que para as hipóteses enunciadas, a variação do ângulo de torque durante um



intervalo dado é igual a variação do angulo de torque durante o intervalo precedente mais a potência acelerante no começo do intervalo, multiplicada por  $(\Delta t)^2/M$

A potência de aceleração se calcula um número suficiente de intervalos para obter os pontos necessários para a construção da curva de oscilação. Se a duração dos intervalos é pequena, se obtém uma maior exatidão

Normalmente se consideram satisfatórios intervalos de 0,05 segundos.

A presença de uma falta origina uma descontinuidade na potência acelerante  $P_a$  que é nula antes da falta e tem um valor definido logo após a falta.

A descontinuidade se apresenta no princípio do intervalo, quando  $t=0$ . A figura 3.3 mostra, que nosso método de cálculo supõe que a potência acelerante calculada no começo de um intervalo é constante desde a metade do intervalo considerado. Ao ocorrer a falta teremos dois valores de  $P_a$  no começo do intervalo e teremos que tomar a média dos dois valores como valor constante da potência acelerante.

### Exemplo 3.2.

Uma central hidráulica de 25 MVA, 60 c/s entrega 20 MW para uma dupla linha de transmissão para um grande centro de consumo que pode ser representado por um barramento infinito. A unidade geradora (incluindo a roda d'água) tem uma energia cinética de 2,76 MJ por MVA para a razão de velocidade. A reatância transitória de eixo direto é 0,30 pu., o circuito de transmis-



são tem resistência desprezível e cada uma tem reatância de 0,20 pu. , na base de 25 MVA-base.

A tensão atrás da reatância transitória do gerador é 1,03 pu. e a tensão do barramento infinito é 1,00 pu.

Um curto circuito trifásico ocorre no meio de um dos circuitos de transmissão e é aberto em 0,4 segundos, por operação simultânea dos disjuntores colocados nos extremos de cada circuito de transmissão.

Calcular e desenhar a curva de oscilação para 1 segundo .

Solução:

A curva de oscilação será calculada pelo método - ponto por ponto , usando o intervalo de tempo de 0,5 segundos. De antemão , começando os cálculos pelo método ponto por ponto , nós precisamos conhecer a constante de inércia do gerador e as equações potência-ângulo para as três diferentes condições nominais da rede:

- 1) antes de ocorrer a falta
- 2) quando está em falta
- 3) após a falta ter sido eliminada

#### 1- Redução de Rede

A fig. 3.4a é o diagrama de reatância do sistema , antes da ocorrência da falta a reatância entre os pontos A e B está dado por uma combinação série e paralela , sendo

$$X_1 = 0,3 + \frac{0,20}{2} = 0,40 \text{ pu.}$$



Quando a falta é eliminada , um dos circuitos paralelos é desligado , ficando a reatância

$$X_3 = 0,30 + 0,20 = 0,5 \text{ pu.}$$

A reatância série equivalente entre o gerador e o barramento infinito , quando em falta , pode ser dado-mais realistamente , convertendo o circuito Y GABF para um  $\Delta$  , eliminando o nó G . O circuito resultante está apresentado na fig. 3.4b . A reatância do ramo entre A e B é

$$X_2 = 0,30 + 0,20 + \frac{0,30 \cdot 0,20}{0,10}$$

$$X_2 = 0,50 + 0,6 = 1,10 \text{ pu.}$$

Os valores de reatância dos outros dois ramos não são necessários , porque estes ramos , sendo ligados diretamente através de uma fonte de potência constante não têm efeito na potência de saída das fontes , entre tanto elas incrementam a potência reativa de saída.

O mesmo é verdadeiro para a reatância de 0,10 pu. em B .

## 2-Equação Potência-Ângulo

A equação potência-ângulo , dando a saída  $P_{uA}$  do gerador A , como uma função do ângulo  $\delta$  entre as tensões  $E_A$  e  $E_B$  é



$$P_{uA} = \frac{E_A \cdot E_B}{X} \sin \delta = P_m \sin \delta$$

onde  $P_m$  tem os seguintes valores :

2.1- Antes da falta

$$P_{m1} = \frac{E_A \cdot E_B}{X_1} = 2,58$$

2.2- Quando está em falta

$$P_{m2} = \frac{E_A \cdot E_B}{X_2} = 0,936$$

2.3- Após a falta

$$P_{m3} = \frac{E_A \cdot E_B}{X_3} = 2,06$$

3- Constante de Inércia

por (3.13) temos :


$$M = \frac{G \cdot H}{180 \cdot f} \quad \text{sendo}$$

$$G = \frac{25 \text{ MVA}}{25 \text{ MVA}} = 1 \text{ pu. para 25 MVA-base}$$

$$H = 2,7 \text{ MJ por MVA}$$

$$f = 60 \text{ c/s}$$


$$M = \frac{1,00 \cdot 2,76}{180 \cdot 60} = 2,56 \cdot 10^{-4} \text{ pu.}$$






#### 4- Condições Iniciais

A potência de saída do gerador A antes da falta é dada como 20 MW, que relacionado com a potência base-25 MVA é 0,8 pu. A posição angular inicial de A com respeito a B é dada antes da falha pela equação potência ângulo.



(a)



(b)

Fig. 3.4- a) Diagrama de reatância do sistema do exemplo 3.2, b) redução da rede, circuito equivalente.

$$P_{uA1} = 2,58 \sin \delta_0 = 0,80$$

$$\sin \delta_0 = \frac{0,80}{2,58} = 0,310$$

$$\delta = \delta_0 = 18,1^\circ$$



imediatamente ocorre a falta , então a equação potência ângulo fica sendo :

$$P_{uA2} = 0,936 \sin \delta_0 = 0,936 \sin 18,1 =$$

$$= 0,936 \cdot 0,310 = 0,290 \text{ pu.}$$

5- Cálculo da curva de oscilação pelo método ponto por ponto.

Tomando o intervalo de tempo como  $t = 0,05 \text{ seg.}$  os passos de cálculo para cada ponto são os seguintes: ver equações (3.21 , 3.22 , 3.24 e 3.23)

$$a) P_a(n-1) = P_1 - P_u(n-1) = 0,800 - P_u(n-1)$$

$$b) \frac{(\Delta t)^2}{M} P_a(n-1) = \frac{(0,05)^2}{2,56 \cdot 10^{-4}} P_a(n-1) = 9,76 \cdot P_a(n-1)$$

pu. potência

graus elétricos

$$c) \Delta \delta_n = \Delta \delta_{n-1} + 9,76 P_a(n-1)$$

graus elétricos

$$d) \delta_n = \delta_{n-1} + \Delta \delta_n$$

graus elétricos

$$e) P_{nm} = P_m \sin \delta_n$$

pu. potência

onde  $P_m = P_{m2} = 0,936$  no intervalo  $(0 < t < 0,4 \text{ seg})$  isto é : durante a falta .

$$P_m = P_{m3} = 2,06 \text{ após a falta } (0,4 < t).$$

para  $t = 0$  e  $t = 0,4$  há descontinuidade em  $P_u$  e desta forma  $P_a$  será o valor médio usado para o cálculo de  $\Delta \delta$ .

O quadro III-II nos fornece os valores calculados:



QUADRO III-II

$t$ segundos	$P_{us}$ ( $t_u$ )	$u_{us}$	$P_u$ ( $t_u$ )	$P_a$ ( $t_u$ )	$z_{76} P_a$ graus	$\Delta \delta$ graus	$\delta$ graus
0-	2,58	0,310	0,800	0,000			18,1
0+	0,936	0,310	0,290	0,510			18,1
0 med.				0,255	2,5		
						2,5	
0,05		0,352	0,330	0,470	4,6		20,6
						7,1	
0,10		0,465	0,435	0,365	3,6		27,7
						10,7	
0,15		0,621	0,581	0,219	2,1		38,4
						12,8	
0,20		0,779	0,730	0,070	0,7		51,2
						13,5	
0,25		0,904	0,846	-0,046	-0,4		64,7
						13,1	
0,30		0,977	0,915	-0,115	-1,1		77,8
						12,0	
0,35		1,000	0,936	-0,136	-1,3		89,8
						10,7	
0,40-		0,983	0,920				100,5
0,40+	2,06		2,024				
0,40 med.			1,472	-0,672	-6,6		
						4,1	
0,45		0,968	1,995	-1,195	-11,6		104,6
						-7,5	
- 0,50		0,992	2,045	-1,245	-12,1		97,1
						-19,6	
0,55		0,976	2,010	-1,210	-11,8		77,5



continuação do quadro III-II.

0,60	0,721	1,186	-0,686	-6,7	-31,4	46,1
0,65	0,139	0,286	0,514	5,0	-38,1	8,0
0,70	-0,124	-0,874	1,674	16,3	-33,1	-25,1
0,75	-0,668	-1,376	2,176	21,2	-16,8	-41,9
0,80	-0,609	-1,255	2,055	20,0	4,4	-37,5
0,85	-0,227	-0,468	1,268	12,4	21,4	-13,1
0,90	0,402	0,828	-0,028	-0,3	36,8	23,7
0,95	0,868	1,788	-0,988	-9,6	36,5	60,2
1,00	0,996	2,052	-1,252	-12,2	24,9	85,1
1,05					12,7	97,8




Fig. 3.5-Curva de oscilação para o sistema do exemplo 3.2

Através da expressão (1.14) podemos ampliar o Quadro III-II com uma coluna de frequência.



### 3.5.0 - CRITÉRIO DA IGUALDADE DE ÁREA PARA A ESTABILIDADE.

Em um sistema em que uma máquina oscila , em relação a uma barra infinita , não é necessário representar e estudar as curvas de oscilação para determinar se o ângulo de torque da máquina aumenta indefinidamente ou oscila em torno de uma posição de equilíbrio.

A resolução da equação de oscilação , com as hipóteses usuais de  $P_i$  constante , rede puramente reativa e tensão constante atrás da reatância transitória , demonstra que  $\delta$  oscila em torno do ponto de equilíbrio , com amplitude constante , se não fôr ultrapassado o limite de estabilidade em regime transitório. O princípio pelo qual se determina as condições de estabilidade em regime transitório , sem resolver a equação de oscilação é chamado CRITÉRIO DA IGUALDADE DE ÁREA.

#### 3.5.1 - UMA MÁQUINA OSCILANDO COM RELAÇÃO A UM BARRAMENTO INFINITO:

A equação de oscilação da máquina finita é

$$M \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_a = P_i - P_u \quad (3.8)$$

onde

$M$  = constante de inércia da máquina finita.

$\delta$  = ângulo de torque com relação a um barramento infinito.



Multiplicando cada membro de (3.8) por  $2 \frac{d\delta}{Mdt}$ ,  
vem:

$$2 \frac{d^2\delta}{dt^2} \frac{d\delta}{dt} = 2 \frac{P_a}{M} \frac{d\delta}{dt} \quad \text{ou}$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{d\delta}{dt} \right)^2 = 2 \frac{P_a}{M} \frac{d\delta}{dt} \quad (3.25)$$

multiplicando cada membro de (3.25) por  $dt$ , vem:

$$d \left( \frac{d\delta}{dt} \right)^2 = 2 \frac{P_a}{M} d\delta \quad (3.26)$$

integrando

$$\left( \frac{d\delta}{dt} \right)^2 = \frac{2}{M} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta \quad (3.27)$$

$$\frac{d\delta}{dt} = w' = \sqrt{\frac{2}{M} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta} \quad (3.28)$$

a condição para indicar a estabilidade e que .:

$$w' = 0 \quad (3.29)$$

portanto :

$$\int_{\delta_0}^{\delta_u} P_a d\delta = 0 \quad (3.30)$$

Esta integral pode ser interpretada graficamente ,  
como sendo a área sobre uma curva de  $P_a$  desenhada com-  
relação a  $\delta$  entre os limites  $\delta_0$ , o ângulo inicial e  $\delta_u$   
o ângulo final , ou seja :

$$P_a = P_i - P_u \quad (3.31)$$



substituindo (3.31) em (3.30) , vem :

$$\int_{\delta_0}^{\delta_m} P_a d\delta = \int_{\delta_0}^{\delta_m} P_i d\delta - \int_{\delta_0}^{\delta_m} P_u d\delta \quad (3.32)$$

como  $P_i$  é constante por hipótese e  $P_u = P_{\max.} \sin \delta$  , podemos representar a expressão (3.32) num sistema de eixo coordenado cartesiano , de acôrdo com a fig. 3.6.




Fig. 3.6- Representação gráfica da equação (3.32)

A área para ser igual a zero , deve consistir de - uma porção positiva  $A_1$  , para que  $P_i > P_u$  e uma igual - a mesma porção , oposta , e negativa  $A_2$  , para que  $P_i < P_u$  . Assim sendo , origina-se o nome de , "Critério de igual área para estabilidade"

O critério de igualdade de área , entre muitas aplicações , poderá ser utilizado quando se produz uma falta trifásica em um ponto de uma linha de circuito - duplo , falta esta que não é nos extremos da linha.

Existe neste caso uma certa impedância entre as barras e a falta. Portanto, se transmitirá certa potência enquanto dure a falta no sistema. Qualquer que se-



Ja a sua situação, as faltas de curto circuito, que não afetem as três fases, permitem a transmissão de certa potência, posto que podem estar representado por uma conexão de uma impedância entre o ponto de falta e a barra de referência no diagrama de impedâncias de sequência positiva.

Se existe transmissão de potência durante a falta, o critério de igualdade de área se aplica, da forma apresentada na fig. 3.7, sendo  $P_m \sin \delta$  a potência transmitida antes da falta,  $P_1 P_{m1} \sin \delta$  a potência transmitida após o isolamento da falta, por desconexão dos disjuntores, no instante em que  $\delta = \delta_c$ .

Os valores de  $P_1$  e  $P_2$  são as razões das potências máximas transmissíveis durante e depois a falta, respectivamente, a potência máxima transmissível antes da falta. A situação é representada na fig. 3.7, indicando que  $\delta_c$  é o ângulo crítico de corte, posto que  $A_1$  deve ser igual a  $A_2$ .

A potência transmitida durante a falta ajuda a reduzir o valor de  $A_1$  para qualquer ângulo de corte dado.

Resulta assim que quanto menor são os valores de  $P_1$ , maiores são as perturbações do sistema, isto é, sendo  $P_1$  pequeno, significa que a potência transmitida durante a falta é pequena.

Ordenando as faltas por ordem de gravidade crescente ( $P_1 \cdot P_{m1}$  decrescente) teremos:

- 1- De simples fase-terra
- 2- De fase-fase



### 3- De dupla fase-terra

### 4- Falta trifásica

As faltas de simples fase-terra são as que se apresentam com maior frequência , enquanto que as faltas - trifásicas são menos frequente.

Para uma maior segurança ou confiabilidade completa , os sistemas devem ser projetados para a estabilidade em regime transitório com faltas trifásicas localizadas em pontos mais desfavoráveis. Lógicamente se isso não fôr praticável do ponto de vista econômico , deve-se sacrificar o grau de segurança , projetando para a estabilidade em regime transitório com faltas de dupla fase-terra . Com a ajuda da fig. 3.7 , podemos efetuar uma análise para obter uma fórmula que nos de o ângulo crítico de corte , como segue:




Fig. 3.7-Critério da igualdade de área aplicado ao isolamento de uma falta com transmissão de potência durante a falta.

$$\begin{aligned} A_1 &= P_1 (\delta_c - \delta_0) - \int_{\delta_0}^{\delta_c} p_1 P_{m1} \sin \delta d\delta \\ &= P_1 (\delta_c - \delta_0) + p_1 P_{m1} (\cos \delta_c - \cos \delta_0) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 A_2 &= \int_{\delta_c}^{\delta_m} P_2 P_{ml} \sin \delta d\delta - P_1 (\delta_m - \delta_c) \\
 &= P_2 P_{ml} (\cos \delta_c - \cos \delta_m) - P_1 (\delta_m - \delta_c)
 \end{aligned}$$

para que haja estabilidade,  $A_1 = A_2$  ou

$$\begin{aligned}
 P_1 \delta_c - P_1 \delta_0 + p_1 P_{ml} \cos \delta_c - p_1 P_{ml} \cos \delta_0 &= \\
 = P_2 P_{ml} \cos \delta_c - P_2 P_{ml} \cos \delta_m - P_1 \delta_m + P_1 \delta_c & \\
 (p_1 - p_2) P_{ml} \cos \delta_c = P_1 (\delta_0 - \delta_m) + p_1 P_{ml} \cos \delta_0 & \\
 - P_2 P_{ml} \cos \delta_m & \\
 \delta_c = \cos^{-1} \frac{P_1}{P_{ml}} (\delta_m - \delta_0) + \frac{P_2 \cos \delta_m - p_1 \cos \delta_0}{p_2 - p_1} & \\
 & \quad (3.33)
 \end{aligned}$$

note-se que para o cálculo de  $\delta_c$

$$P_1 = P_{ml} \sin \delta_0$$

$$P_1 = p_2 P_{ml} \sin \delta_m$$

$$\delta_0 = \sin^{-1} \frac{P_1}{P_{ml}}$$

$$\text{sendo } \delta_0 < 90^\circ \quad (3.33a)$$

$$\delta_m = \sin^{-1} \frac{P_1}{p_2 P_{ml}}$$

$$\text{sendo } \delta_m > 90^\circ \quad (3.33b)$$



O que foi explanado no item 3.4.0 e no presente item, será útil para a especificação do tempo crítico de corte dado em "ciclos", para disjuntores instalados em Sistema de Potência.

Para melhor compreensão, faremos a aplicação para um caso típico de sistemas de potência.

### Exemplo 3.3


O diagrama unifilar da fig. 3.8, representa um gerador unido mediante duas linhas de transmissão de alta tensão, paralelas, a um grande centro de consumo, que se considera a uma barra infinita.

Os números no diagrama são as reatâncias em pu., a reatância de regime transitório do gerador está incluída no sistema.

Adjacente a falta, se colocam disjuntores dispostos para atuar simultaneamente. No ponto é dada uma falta trifásica, quando o gerador fornece uma potência de 1,0 pu. Supor a tensão atrás de reatância transitória igual 1,25 pu. para o gerador e para o barramento infinito igual a 1 pu. Supor para o gerador  $H = 3.0$ , frequência do sistema igual a 60 c/s.

Determinar:

- O ângulo crítico de corte em graus elétricos.
- O tempo crítico de corte para os disjuntores, especificar em "ciclos". Desenhar a curva de oscilação para isolar a falta em um  $\delta < \delta_c$ .





Solução:

a) O diagrama de impedâncias de sequência positiva é - representado na fig. 3.8.




Fig. 3.8- Diagrama do exemplo 3.3.

1) Redução de Rede

1-1 - Antes da falta

$$X_1 = 0,28 + 0,16 + \frac{0,16+0,24+0,16}{2} = 0,72$$




Fig. 3.9-Diagrama de sequência positiva ou diagrama de reatância do exemplo 3.3.

1-2 - Durante a falta - fazendo redução do circuito a um triângulo, como no exemplo 3.2, encontramos:

$$X_2 = 2,98$$



1-3 - Após a falta

$$X_3 = 0,28 + 0,16 + 0,16 + 0,21 + 0,16 = 1,00$$

2- Equação potência-ângulo

2-1 - Antes da falta

$$P_{m1} \sin \delta = \frac{1,0 \cdot 1,25}{0,72} \sin \delta = 1,735 \sin \delta$$

2-2 - Durante a falta

$$P_1 P_{m1} \sin \delta = \frac{1,0 \cdot 1,25}{2,98} \sin \delta = 0,42 \sin \delta$$

2-3 - Após a falta

$$P_2 P_{m1} \sin \delta = \frac{1,0 \cdot 1,25}{1,00} \sin \delta = 1,25 \sin \delta$$

portanto:

$$p_1 = \frac{P_{m2}}{P_{m1}} = \frac{0,42}{1,735} = 0,242$$

$$p_2 = \frac{P_{m3}}{P_{m1}} = \frac{1,25}{1,735} = 0,72$$

$$\delta_0 = \sin^{-1} \frac{1,00}{1,735} = 35,2^\circ \text{ ou } 0,615 \text{ rd.}$$

$$\delta_n = \sin^{-1} \frac{1,00}{1,25} = 126,9^\circ \text{ ou } 2,22 \text{ rd.}$$

$$\delta_c = \cos^{-1} \frac{1,735^{-1} (2,22 - 0,615) + 0,72 \cos 126,9^\circ}{0,72 - 0,242}$$

$$\frac{-0,242 \cos 35,2^\circ}{0,72 - 0,242} = 51,6^\circ$$



b) a constante de inércia é

$$M = \frac{GH}{180 \cdot f} = \frac{1,0 \cdot 3,0}{180 \cdot 60} = 2,78 \cdot 10^{-4} \text{ pu.}$$

para o intervalo de tempo  $\Delta t = 0,05 \text{ seg.}$

$$\frac{(\Delta t)^2}{M} = \frac{25 \cdot 10^{-4}}{2,78 \cdot 10^{-4}} = 9,0$$

em falta  $\delta_0 = 35,2^\circ$

durante a falta  $P_u = 0,42 \sin \delta$

portanto  $P_a = P_i - P_u = 1,0 - 0,42 \sin \delta$

antes da falta  $P_a = 0$

durante a falta  $P_a = 1,0 - 0,42 \sin 35,2^\circ = 0,758$

o valor médio de  $P_a$  é igual a

$$P_a \text{ médio} = \frac{0,758 + 0}{2} = 0,379 \text{ pu.}$$

$$\frac{(\Delta t)^2}{M} P_a = 9 \cdot 0,379 = 3,41$$

$$\Delta \delta_u = 0 + 3,41 = 3,41^\circ$$

para  $t = 0,05 \text{ seg.}$

$$\delta_u = 35,2 + 3,41 = 38,61^\circ$$

$$P_a = 1,0 - 0,42 \sin 38,61^\circ = 1,0 - 0,262 =$$

$$P_a = 0,738$$

$$\frac{(\Delta t)^2}{M} P_a = 9 \cdot 0,738 = 6,64$$

$$\Delta \delta_u = 3,41 + 6,64 = 10,05 \text{ ou } 10,1$$



para  $t = 0,10$  seg.

$$\delta_n = 38,6 + 10,1 = 48,7^\circ$$

No quadro III-III apresentamos os cálculos para  $t$ , variando desde zero(0) seg. até 0,25 seg., com  $\Delta t = 0,05$ . No referido quadro  $P_i$ ,  $P_a$  e  $\delta_n$  são valores calculado no tempo  $t$  da primeira coluna, mas  $\Delta\delta_n$  é a variação do ângulo de torque durante o intervalo que começa no tempo indicado. Por exemplo, na fila dos números que figuram no quadro para  $t = 0,10$  seg., o ângulo  $48,7^\circ$  é o primeiro valor calculado e se encontra somando a variação do ângulo durante o intervalo precedente, ao ângulo do intervalo anterior. Em seguida-se calcula  $P_u$  para  $\delta_n = 48,7$ . Depois,  $P_a$  e o produto de  $P_a$  por  $(\Delta t)^2/M$ .

O valor do produto é 6,17, que se soma a variação angular de 10,05, durante o intervalo que começa em  $t = 0,10$  seg. Este valor, somado a 48,7 dá o valor  $\delta_n = 58,9$  para  $t = 0,15$  segundos.

Vimos no item anterior que o ângulo crítico de corte vale 51,6, entrando com este valor na curva da fig. 3.10, encontramos que o tempo crítico de corte vale 0,11 segundos.

Como o sistema opera em 60 c/s, o disjuntor deve ser especificado para ter uma abertura com rapidez de


$$c = f \cdot t = 60 \frac{c}{s} \cdot 0,11s = 6,6 \text{ ciclos}$$

em vista de dos disjuntores serem fabricados para 8,5-3 ou 2 ciclos, devemos escolher um de 5 ciclos.



QUADRO III-III

t, seg	$P_i$	$P_a$	$\frac{(\Delta t)^2}{M} P_a$	$\phi_{\text{v\u00e1us}}$ gr\u00e1us	$\phi_{\text{v\u00e1us}}$ gr\u00e1us
0-	1,0	0,00			35,2
0+	0,242	0,758			35,2
0		0,379	3,41	3,41	35,2
0,05	0,262	0,738	6,64	10,05	38,6
0,10	0,315	0,685	6,17	16,22	48,7
0,15	0,380	0,620	5,58	21,80	64,9
0,20	0,419	0,581	5,23	27,03	86,7
0,25					113,7

Fig. 3.10- Curva de oscilação  
do exemplo 3.3.



### 3.5.2 - A EQUAÇÃO POTÊNCIA-ÂNGULO

Da equação potência-ângulo para o caso de uma máquina e um barramento infinito segue-se diretamente para a equação potência-ângulo para uma máquina e um sistema múltiplo de máquinas, se nos fizermos a subscrição 1 para representarmos a máquina 1 e a subscrição 2 para representar o barramento infinito.

Sabemos das equações de potência que ,

$$\begin{aligned}
 P_1 &= E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \cos (\theta_{12} - \delta_1 + \\
 &+ \delta_2) + \dots + E_1 E_n Y_{1n} \cos (\theta_{1n} - \delta_1 + \delta_n) = \\
 &= \sum_{k=1}^n E_1 E_k Y_{1k} \cos (\theta_{1k} - \delta_1 + \delta_k) \quad (3.34)
 \end{aligned}$$

sendo:

$$E_1 = \bar{E}_1 \underline{\delta_1}, \quad Y_{11} = \bar{Y}_{11} \underline{\theta_{11}}$$

$$E_2 = E_2 \underline{\delta_2}, \quad Y_{12} = Y_{12} \underline{\theta_{12}}$$

$$E_n = E_n \underline{\delta_n}, \quad Y_{1n} = Y_{1n} \underline{\theta_{1n}}$$

se fizermos

$$\delta_1 = \delta \quad \text{e} \quad \delta_2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 P_{n1} &= E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \cos(\theta_{12} - \delta) = \\
 &= P_c + P_M \sin(\delta - \gamma) \quad (3.35)
 \end{aligned}$$



onde

$$P_c = E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11}$$

$$P_M = E_1 E_2 Y_{12}$$

$E_1$  = é a tensão atrás da reatância transitória da máquina

$E_2$  = tensão do barramento infinito

$Y_{11} \angle \theta_{11}$  e  $Y_{12} \angle \theta_{12}$  são as admitâncias da rede entre a máquina e o barramento infinito

$$\gamma = \theta_{12} - 90^\circ$$

A curva potência ângulo é em geral, um deslocamento senoidal. Ela é semelhante a uma senoide simples:

$$P_u = P_M \sin \delta \quad (3.36)$$

deslocada para cima por uma distância  $P_c$  e para a direita  $\gamma = \theta_{12} - 90^\circ$ , como apresentado na fig. 3.11.




Fig. 3.11-Representação da equação 3.5.



Se a rede consiste de somente reatância a equação (3.35) reduz-se a equação (3.36) e a curva potência ângulo é uma curva senoidal sem deslocamento.

### 3.5.3 - DUAS MÁQUINAS FINITAS

Um sistema de duas máquinas finitas pode ser representado por um sistema equivalente, tendo uma máquina-finita e um barramento infinito, tal que a equação de oscilação e o deslocamento angular da curva de oscilação entre as duas máquinas sejam os mesmos, para ambos sistemas. É necessário o uso de uma constante de inércia equivalente, entrada equivalente e saída equivalente para a máquina finita equivalente. A constante de inércia equivalente é uma função da constante de inércia das duas máquinas atuais, e a entrada e saída equivalente são funções das constantes de inércia, entradas e saídas das duas máquinas atuais.

O sistema equivalente poderá ser agora determinado. A equação de oscilação das duas máquinas finitas são como segue:

de (3.8), tiramos:

$$\frac{d^2\delta_1}{dt^2} = \frac{P_{a1}}{M_1} = \frac{P_{i1} - P_{u1}}{M_1} \quad (3.37)$$

$$\frac{d^2\delta_2}{dt^2} = \frac{P_{a2}}{M_2} = \frac{P_{i2} - P_{u2}}{M_2} \quad (3.38)$$



se

$$\delta = \delta_1 - \delta_2$$

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{d^2\delta_1}{dt^2} - \frac{d^2\delta_2}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{P_{a1}}{M_1} - \frac{P_{a2}}{M_2} \quad (3.39)$$

multiplicando cada lado da equação (3.39) por

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}, \text{ obtemos}$$

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \cdot \frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{M_2 P_{a1} - M_1 P_{a2}}{M_1 + M_2} \quad \text{observando a}$$

equação (3.2), vem:

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{M_2 P_{i1} - M_1 P_{i2}}{M_1 + M_2} - \frac{M_2 P_{n1} - M_1 P_{n2}}{M_1 + M_2} \quad (3.40)$$

que pode ser escrita mais simplesmente como:

$$M' \frac{d^2\delta}{dt^2} = P'_i - P'_u \quad (3.41)$$

onde a entrada equivalente é



$$P'_i = \frac{M_2 P_{i1} - M_1 P_{i2}}{M_1 + M_2}$$

a saída equivalente é

$$P'_u = \frac{M_2 P_{n1} - M_1 P_{n2}}{M_1 + M_2} \quad (3.43)$$

e a constante de inércia equivalente é

$$M' = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \quad (3.44)$$

### 3.5.4 - CURVA EQUIVALENTE POTÊNCIA-ÂNGULO DE DUAS MÁQUINAS FINITAS.

As equações potência-ângulo de um sistema de duas máquinas são:

$$P_{u1} = E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \cos (\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) \quad (3.45)$$

$$P_{u2} = E_2 E_1 Y_{21} \cos (\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + E_2^2 Y_{22} \cos \theta_{22} \quad (3.46)$$

substituindo estes valores de  $P_{u1}$  e  $P_{u2}$  na expressão (3.43), e fazendo  $\delta = \delta_1 - \delta_2$ , vem:

$$P'_u = \frac{M_2 E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} - M_1 E_2^2 Y_{22} \cos \theta_{22}}{M_1 + M_2} + \frac{M_2 \cos (\delta - \theta_{12}) - M_1 \cos (\delta + \theta_{12})}{M_1 + M_2} E_1 E_2 Y_{12} \quad (3.46)$$



Os dois termos cossenos que envolvem  $\delta$  podem ser combinados em um simples termo cosseno, da seguinte forma:




Fig. 3.12- Transformação dos termos  $\cos(\delta \pm \theta_{12})$  em um único termo cosseno.

se  $\delta = 0$

$$M_2 \cos(\delta - \theta_{12}) = M_2 \cos(-\theta_{12})$$

$$-M_1 \cos(\delta + \theta_{12}) = -M_1 \cos \theta_{12} \quad \text{são as}$$

projeções horizontais dos vetores  $M_1$  e  $M_2$  conforme fig. 3.12.

$$M_2 \sin(\delta - \theta_{12}) = -M_2 \sin \theta_{12}$$

$$-M_1 \sin(\theta_{12}) = -M_1 \sin \theta_{12} \quad \text{são as projeções verticais, dos mesmos vetores:}$$

A grandeza do vetor  $M''$

$$M'' = \sqrt{(M_2 - M_1)^2 \cos^2 \theta_{12} + (M_1 + M_2)^2 \sin^2 \theta_{12}}$$

$$M'' = \sqrt{M_1^2 + M_2^2 - 2 M_1 M_2 \cos 2 \theta_{12}} \quad (3.47)$$



e seu ângulo de fase é

$$- \theta'' = \operatorname{tg}^{-1} \frac{(M_1 + M_2) \operatorname{sen} \theta_{12}}{(M_1 - M_2) \cos \theta_{12}} = \operatorname{tg}^{-1} \left[ \frac{M_1 + M_2}{M_2 - M_1}, \operatorname{tg} \theta_{12} \right] \quad (3.48)$$

portanto, a equação (3.46) pode ser escrita mais simplesmente como

$$P_u = P_c + P_M \cos (\delta - \theta'') = P_c + P_M \operatorname{sen} (\delta - \gamma) \quad (3.49)$$

onde

$$P_c = \frac{M_2 E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} - M_1 E_2^2 Y_{22} \cos \theta_{22}}{M_1 + M_2} \quad (3.50)$$

corresponde ao deslocamento vertical na fig. 3.5, e

$$\gamma = - \operatorname{tg}^{-1} \left[ \frac{M_1 + M_2}{M_1 - M_2} \cdot \operatorname{tg} \theta_{12} \right] - 90^\circ \quad (3.51)$$

é o deslocamento horizontal, de uma onda seno, cuja amplitude é:

$$P_M = \frac{E_1 E_2 Y_{12}}{M_1 + M_2} M''$$

$$P_M = \frac{E_1 E_2 Y_{12} \sqrt{M_1^2 + M_2^2 - 2 M_1 M_2 \cos 2 \theta_{12}}}{M_1 + M_2} \quad (3.52)$$



### 3.5.5 - RÊDE DE REATÂNCIA PARA DUAS MÁQUINAS FINITAS

Se a rede que liga as duas máquinas contém somente reatância, a equação potência-ângulo e a equação para entrada equivalente são consideravelmente simplificada.

Neste caso  $\theta_{11} = \theta_{22} = -90^\circ$  e  $\theta_{12} = 90^\circ$ , dando  $\cos \theta_{11} = \cos \theta_{22} = 0$ ,  $\cos 2 \theta_{12} = -1$  e  $\text{tg } \theta_{12} = \infty$ .

$$\text{Então } P_c = 0, \quad \gamma = 0 \quad \text{e } P_M = E_1 E_2 Y_{12}$$

A curva potência-ângulo é então uma senóide sem deslocamento.

$$P_u = E_1 E_2 Y_{12} \text{ sen } \delta \quad (3.53)$$

que é idêntica a curva potência-ângulo para uma máquina ligada a um barramento infinito através de uma reatância pura.

Desde que não exista perdas em uma rede com reatância, uma das máquinas pode atuar como gerador e a outra como motor síncrono, tal que, se ambas são consideradas como geradores, suas saídas são iguais e opostas:

$$P_{u2} = - P_{u1} \quad (3.54)$$

Inicialmente as entradas são iguais para as saídas

$$P_{i1} = P_{u1} \quad (3.55)$$

$$P_{i2} = P_{u2} \quad (3.56)$$

dando entradas iguais e opostas:



$$P_{12} = - P_{11}$$

(3.57)

entretanto , a entrada equivalente, dada pela equação - (3.42) , torna-se

$$P_1' = \frac{M_2 P_{11} - M_1 (-P_{11})}{M_1 + M_2} = P_{11} \quad (3.58)$$

que é igual a atual entrada do gerador.

### 3.5.6 - DETERMINAÇÃO DA CURVA DE OSCILAÇÃO POR INTEGRAÇÃO GRÁFICA

O tipo de distúrbio que é mais importante no estudo de estabilidade é uma falta aplicada e subseqüentemente a sua eliminação . É usualmente desejado determinar , se um sistema é estável com uma dada carga , Com êstes dados , determinar o limite de estabilidade para um dado tempo de abertura ou determinar o tempo crítico de abertura para uma dada potência. O critério de igualdade de área pode fornecer uma informação própria sobre o ângulo de abertura. O tempo de abertura , entretanto , é de primeira importância porque o circuito de desligamento e os relés de proteção , por meio dos quais a falta é eliminada , tem tempo de operação que é independente dos deslocamentos angulares das máquinas, Entretanto , quando o critério de igual área é usado , êle dá necessariamente o ângulo de abertura quando o tempo de abertura é conhecido , ou vice-versa.

O tempo de abertura poderá ser determinado gráfica-



mente , como segue:

sabemos que:

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega' = \sqrt{\frac{2}{M} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta} \quad (3.28)$$

mas

$$dt = \frac{d\delta}{\omega'} \quad \text{integrando}$$

$$t = \int_{\delta_0}^{\delta} \frac{d\delta}{\omega'} = \int_{\delta_0}^{\delta} \frac{d\delta}{\sqrt{\frac{2}{M} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta}} \quad (3.59)$$

portanto:

$$\omega' = \sqrt{\frac{2 P_a (\delta - \delta_0)}{M}} \quad (3.60)$$

o tempo poderá ser obtido da equação (3.28)

$$t = \sqrt{\frac{2 M (\delta - \delta_0)}{P_a}} \quad (3.61)$$

#### Exemplo 3.4.

Por meio de integração gráfica obter a curva de oscilação do exemplo 3.2.

a) Para falta sustentada.

Solução:

a)  $M = 2,56 \cdot 10^{-4}$  constante de inércia

$\delta_0 = 18,1$  ângulo inicial

$P_i = 0,80$  entrada



$P_u = 0,936 \text{ sen } \delta$                       saída durante a falta

portanto a potência acelerante durante a falta é

$P_a = P_i - P_u = 0,8 - 0,936 \text{ sen } \delta$     (a)

Á area sob a curva de  $P_a$  contra  $\delta$  é

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta = \int_{18,1}^{\delta} (0,8 - 0,936 \text{ sen } \delta) d\delta = \\ &= \left[ 0,8\delta + 0,936 \cdot 57,3 \cos \delta \right]_{18,1}^{\delta} = \\ &= 0,80\delta + 53,6 \cos \delta - 65,5 \end{aligned} \quad \text{(b) } p/\delta \text{ em graus}$$

$$\frac{1}{w'} = \sqrt{\frac{M}{2A_1}} = \sqrt{\frac{1,28 \cdot 10^{-4}}{A_1}}$$

QUADRO III-IV


$\delta$	$\cos \delta$	$53,6 \cos \delta$	$0,8 \delta$	soma	$A_1$	$1/w'$ em mseg p/grau
18,1	0,951	51,0	14,5	65	0	$\infty$
20	0,940	50,4	16,0	66,4	0,9	12,0
25	0,900	48,5	20,0	68,5	3,0	6,5
30	0,866	46,4	24,0	70,4	4,9	5,1
45	0,707	37,9	36,0	73,9	8,4	3,9
60	0,500	26,8	48,0	74,8	9,3	3,7
75	0,259	13,9	60,0	73,9	8,4	3,9
90	0	0	72,0	72,0	6,5	4,4
105	-0,259	-13,9	84,0	70,1	4,6	5,3
120	-0,500	-26,8	96,0	69,2	3,7	5,9
135	-0,707	-37,9	108,0	70,1	4,6	5,3
150	-0,806	-46,4	120,0	73,6	8,1	4,0
165	-0,966	-51,8	132,0	80,2	14,7	3,0
180	-1,000	-53,6	144,0	90,4	24,9	2,3




O tempo requerido para a máquina oscilar através dos ângulos  $18,1^\circ$  e  $20^\circ$  e entretanto computado pela equação 3.61, usando o valor de  $P_a$  para  $19^\circ$  como uma boa aproximação para o valor médio de  $P_a$  entre  $\delta = 18,1^\circ$  e  $\delta = 20^\circ$ .

$$P_a(19) = 0,800 - 0,936 \text{ sen } 19 = 0,495$$

$$t = \sqrt{\frac{2M(\delta - \delta_0)}{P_a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,56 \cdot 10^{-4} (20 - 18,1)}{0,495}} = 0,044 \text{ seg}$$



$\delta$  graus elétricos  
Fig.3.13-Curva para determinação da curva de oscilação por integração gráfica(exemplo 3.4)





Á area sob a curva para incremento entre 20 e 180 é dado no quadro III-V.




Fig. 3.14-Curva de oscilação determinada por integração gráfica.

QUADRO III-V

$\delta^\circ$	$A_2(\omega)$	$t$ $\omega$	$\delta^\circ$	$A_2(\omega)$	$t$ ( $\omega$ )
20	0,044	0,044	110	0,053	0,456
30	0,071	0,115	120	0,058	0,514
40	0,046	0,161	130	0,058	0,572
50	0,039	0,200	140	0,052	0,624
60	0,037	0,237	150	0,044	0,668
70	0,038	0,275	160	0,036	0,704
80	0,039	0,314	170	0,029	0,733
90	0,042	0,356	180	0,024	0,757
100	0,047	0,403			

A curva de oscilação para este é representada na fig. 3.14.



MÁQUINAS.

4.1.0- CURVAS DE OSCILAÇÃO PRÉ-CALCULADAS.

A equação de oscilação de um sistema de duas máquinas é dada por

$$M' \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_a = P_i' - P_u' \quad (4.1)$$

onde

$$M' = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \quad (4.2)$$

constante de inércia equivalente em megajoule-seg. por-gráu elétrico .

$$\delta = \delta_1 - \delta_2 = \text{deslocamento angular em grau elétrico.}$$

t. = tempo em segundo

$$P_i' = \frac{M_2 P_{i1} - M_1 P_{i2}}{M_1 + M_2} \quad (4.3)$$

equivalente de entrada em megawatts , se  $M_2 = \infty$

$$P_i = P_{i1} \quad (4.4)$$

entrada da máquina 1.

A saída equivalente , depende de  $\delta$  , é dada pela equação potência-ângulo.

$$P_u = P_c + P_M (\delta - \gamma) \quad (4.5)$$

para uma rede de reatância , fica reduzido a :



$$P_u = P_M \sin \delta$$

(4.6)

As expressões para  $P_c$ , e  $P_M$  são dadas pelas equações (3.35 e 3.36), para uma rede de reatância a amplitude da curva potência ângulo é.

$$P_M = E_1 E_2 Y_{12} = \frac{E_1 E_2}{X_{12}} \quad (4.7)$$

onde  $X_{12}$  é a reatância conectada entre as máquinas 1 e 2, incluindo as reatâncias transitórias de eixo direto das máquinas. Portanto, por substituição da equação (4.5) na equação (4.1) temos:

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_i^r - P_c - P_M \sin (\delta - \gamma)$$

ou

$$M \frac{d^2 \delta'}{dt^2} = P_i'' - P_M \sin \delta' \quad (4.8)$$

onde

$$P_i'' = P_i^r - P_c \quad (4.9)$$

$$\delta' = \delta - \gamma \quad (4.10)$$

Para por a equação (4.8) em forma reduzida, dividindo-a por  $P_M$  e introduzindo a quantidade  $\tau$ , definida por:

$$\tau = t \sqrt{\frac{\pi}{180} \frac{P_M}{M}} = t \sqrt{\frac{\pi + P_M}{GH}} \quad (4.11)$$

onde  $f$  = frequência em ciclos por segundo

$GH$  = energia cinética, em  $Mj$ , para o gerador equivalente para a razão de velocidade =  $180.f.M$





O resultado é :

$$\frac{\pi}{180} \frac{d^2 \delta'}{dt^2} = \frac{P_1''}{P_M} - \text{sen } \delta' = p - \text{sen } \delta' \quad (4.12)$$

se  $\delta'$  é em graus elétricos , ou simplesmente

$$\frac{d^2 \delta'}{dt^2} = p - \text{sen } \delta' \quad (4.13)$$

se  $\delta'$  é em radianos elétricos ,

$$p = \frac{P_1''}{P_M} = \frac{P_1 - P_c}{P_M} \quad (4.14)$$

O procedimento para usar as curvas de oscilação - pré-cálculada para determinar o tempo crítico de abertura para um dado ângulo crítico de abertura pode ser resumido como segue:

1- A curva potência-ângulo ( $P_c, P_M$  e  $\gamma$ ) para a condição de falta , a entrada de potência  $P_1$  , e o ângulo inicial  $\delta_0$  devem ser conhecidos , porque eles são necessários para dar o ângulo crítico de abertura  $\delta_c$  para o critério de igualdade de área.

2- Computar  $P_1'' = P_1 - P_c$  ,  $p = \frac{P_1''}{P_M}$  ,

$$\delta'_0 = \delta_0 - \gamma \quad , \quad \text{sen } \delta_0 \quad \text{e} \quad \delta'_c = \delta_c - \gamma$$

3- Computar a constante de inércia equivalente  $M$  pela equação 4.2.



- 4- Dar a família de curvas para o próprio valor de  $\sin \delta_0$  e a curva individual para o próprio valor de "p".

Entrar nesta curva com a ordenada  $\delta' = \delta'_c$  e ler na abscissa  $\tau = \tau_c$ . A interpolação entre curvas ou entre famílias de curvas pode ser necessária.

- 5- Pela equação (4.11) compute o tempo crítico de abertura correspondente para  $\tau_c$ .

Para determinar o ângulo crítico correspondente a um dado tempo de abertura, a ordem do caminhamento é alterada de sentido.

O procedimento descrito, não serve se a falta é de tal natureza que não exista potência sincronizante quando está em falta. Neste caso  $P_M = 0$ , para que segue  $p = \infty$  e  $\tau = 0$  para todos valores de  $t$ .

A curva pré-calculada para esta condição e a vertical do eixo coordenado, e a relação entre  $\delta'$  e  $t$  não pode ser determinado. Mas esta relação pode ser obtida pela equação (3.61).

Entretanto, as curvas pré-calculadas não podem ser usadas para representar as condições após falta, porque a curva para o próprio valor ângulo e velocidade não tem valor próprio de potência acelerante ou aceleração após abertura.

#### Exemplo 4.1.

Com os dados do exemplo 3.2 podemos determinar pelo critério de igualdade de área, que  $\delta_c = 138^\circ$  corresponde ao tempo crítico de abertura de 0,61 seg. Verificar este valor usando as curvas de oscilação pré-calculadas.






Fig. 4.1-  $\sin \delta' = 0$ , tempo modificado  $\tau$




Fig. 4.2-  $\sin \delta' = 0,10$ , tempo modificado  $\tau$






Fig. 4.3-  $\sin \delta' = 0,20$  , tempo modificado  $\tau$  .




Fig. 4.4-  $\sin \delta' = 0,30$  , tempo modificado  $\tau$  .






Fig. 4.5-  $\text{sen } \delta' = 0,40$ , tempo modificado  $\tau$ .




Fig. 4.6-  $\text{sen } \delta' = 0,50$ , tempo modificado  $\tau$ .






Fig. 4.7-  $\sin \delta' = 0,60$  , tempo modificado  $\tau$  .




Fig. 4.8-  $\sin \delta' = 0,70$  , tempo modificado  $\tau$  .






Fig. 4.9-  $\sin \delta' = 0,80$  ; tempo modificado  $\tau$  .




Fig. 4.10-  $\sin \delta' = 0,90$  , tempo modificado  $\tau$  .



Solução:

Pelo exemplo 3.2, a equação potência-ângulo para a condição de falta é

$$P_u = 0,936 \text{ sen } \delta \text{ pu.}$$

onde

$$P_c = 0, P_M = 0,936, \quad \gamma = 0$$

a potência de entrada é

$$P_i = 0,80 \text{ pu.}$$

a constante de inércia da máquina finita é

$$M_1 = 2,56 \cdot 10^{-4} \text{ pu.}$$

e o ângulo inicial é

$$\delta_0 = 18,1$$

onde  $\text{sen } \delta_0 = 0,310$

para o problema declara-se

$$\delta_c = 138^\circ$$

As seguintes quantidades são computadas para os dados :

$$P_i'' = P_i - P_c = P_i = 0,80$$

$$p = \frac{P_i''}{P_M} = \frac{0,8}{0,936} = 0,854$$

$$\text{sen } \delta_0' = \text{sen } \delta_0 = 0,31$$

$$\delta_c' = \delta_c = 138^\circ$$

$$M = M_1 = 2,56 \cdot 10^{-4}$$



$$\frac{\tau}{t} = \sqrt{\frac{P_M}{180 M}} = \sqrt{\frac{\pi 0,936}{180 \cdot 2,56 \cdot 10^{-4}}} = 0,0$$

A curva mais conveniente é a da fig. 4.4 , sen  $\delta'_0 = 0,300$  e  $p = 0,85$  . A ordenada  $\delta' = 138^\circ$  corresponde a abs<sub>issa</sub>  $\tau = 4,8$  , portanto  $\tau_c = 4,8$  e

$$t_c = \frac{\tau_c}{8,0} = 0,60 \text{ segundos.}$$

#### 4.2.0 - EFEITO DO TEMPO DE ABERTURA DA FALTA NO LIMITE DE ESTABILIDADE TRANSITÓRIA

A quantidade de potência que pode ser transmitida - de uma máquina para outra em um sistema de duas máquinas sem perda de sincronismo quando o sistema é projetado para a falha, depende da duração da falta. O limite de potência pode ser determinado como uma função do ângulo de abertura pelo critério da igualdade de área, e a relação entre o ângulo de abertura e o tempo de abertura podem ser dado pela curva pré-calculada.

É então possível marcar a curva do limite de estabilidade como uma função do tempo de abertura. Tal curva é apresentada na fig. 4.11 , ela apresenta que o limite de estabilidade do sistema pode ser grandemente incrementado por diminuição do tempo de falta.

A curva da fig. 4.11 pode ser obtida pelo seguinte processo:

Primeiro , o critério da igualdade de área é usado para determinar o limite de estabilidade com abertura =



instantânea. Verdadeiramente com abertura instantânea - não é obtida na prática, mas ela pode ser considerada como o limite aproximado quando o tempo de abertura é reduzido. Este limite é determinado como apresentado na fig. 4.11.




Fig. 4.11- Curva limite de estabilidade como função da duração da falta.




Fig. 4.12-Determinação do limite de estabilidade para a abertura instantânea de falta, por uso do critério da igualdade de área.

Nesta situação podemos determinar  $P_i$  pela igualdade das áreas  $A_1$  e  $A_2$ , valor este que deverá ser marcado na fig. 4.11, como o ponto 1.



O limite de estabilidade para a falta sustentada - pode ser obtido conforme fig. 4.13 e neste caso o valor de  $P_1$  determinado pela igualdade de área pode ser marcado na fig. 4.11 como ponto 3, assintoticamente.




Fig. 4.13- Determinação do limite de estabilidade para uma falta sustentada usando o critério da igualdade de área.

Qualquer valor de  $P_1$  entre os extremos citados poderá nos fornecer os dados para a construção final da curva da fig. 4.11 e o ângulo crítico para os diversos valores será dado pelo critério da igualdade de área conforme já estudamos no item 3.5.0.

#### 4.3.0 - CURVAS PARA A DETERMINAÇÃO DO TEMPO CRÍTICO DE ABERTURA

A maneira mais direta para determinação do tempo crítico de abertura de uma falta num sistema de duas máquinas foi desenvolvida por Byrd e Pritchard. O método facilita o traçado das curvas do limite de estabilidade em função da duração da falta. No referido mé-



todo duas suposições são utilizadas em complemento para que estes sejam desenvolvidos pelo critério da igualdade de área. Eles são :

- 1- Que a rede seja puramente reativa.
- 2- Que todos os circuitos de abertura funcionem simultaneamente.

Se  $p_1$ ,  $p_2$  e  $\delta_0$  são conhecidos, podemos determinar como foi visto na equação (3.33), isto é,

$$\delta_c = \cos^{-1} \frac{(\delta_m - \delta_0) \frac{p_1}{P_m} - p_1 \cos \delta_0 + p_2 \cos \delta_m}{p_2 - p_1}$$

o tempo crítico modificado, correspondente a  $\tau_c$ , pode ser dado pelas curvas pré-calculadas das fig. 4.1 a 4.10, que são soluções da equação de oscilação 4.13 em que  $\delta'$  agora é simplesmente  $\delta$  e  $p = \frac{\sin \delta_0}{\sin \delta}$ . O atual tempo de abertura  $t_c$  em segundo pode ser  $\frac{p_1}{p_2}$  dado pela equação :

$$t_c = \tau_c \sqrt{\frac{180^\circ}{p_1 p_m}} = \tau_c \sqrt{\frac{GH}{\pi f p_1 p_m}} \quad (4.15)$$

que difere da equação 4.11 em que  $P_M$  está sendo representado por  $p_1 p_m$ , o novo símbolo, para a amplitude da curva potência-ângulo durante a falta.

O caminhamento que serve para determinar  $\tau_c$  como uma função de  $p_1$ ,  $p_2$  e  $\sin \delta_0$  dão muitos valores da variável independente e os resultados dão curvas de  $\tau_c$  contra  $p_2$  para  $p_1$  e  $\sin \delta_0$  constante, ver fig. 4.14 a 4.30

Cada família de curvas é para um valor constante de  $\sin \delta_0$ , a fila é coberta desde 0,10 até 0,90 em espaços



de 0,05 . A curva individual em cada família são para valores constantes de  $p_1$  .

É conveniente ter uma curva adicional para determinação do limite de estabilidade para abertura instantânea. Para obter a equação de cada uma curva referente a fig. 4.12 , que apresenta a aplicação do critério de igualdade de área para o caso de abertura instantânea e igualar a área do retângulo abaixo da linha  $P_i$  entre  $\delta_0$  e  $\delta_m$  para a área abaixo da curva  $P_m$  entre os mesmos limites.

$$\text{Área do retângulo} = P_i (\delta_m - \delta_0) = P_m (\delta_m - \delta_0) \text{ sen } \delta_0$$

$$\text{Área abaixo da curva ângulo-potência} =$$

$$p_2 P_m \int_{\delta_0}^{\delta_m} \text{sen } \delta d\delta = p_2 P_m (\cos \delta_0 - \cos \delta_m)$$

então igualando:

$$(\delta_m - \delta_0) \text{ sen } \delta_0 = p_2 (\cos \delta_0 - \cos \delta_m) \quad (4.16)$$

A equação 4.16 expressa implicitamente a relação entre  $p_2$  e  $\text{sen } \delta_0$  que é desenhada na fig. 4.31 . Para dar o limite de estabilidade para abertura instantânea, entrar nesta curva com  $p_2$  e ler  $\text{sen } \delta_0$  . O limite de estabilidade é dado por

$$P_i = P_m \text{ sen } \delta_0 \quad (4.17)$$

A mesma curva pode ser usada para dar o limite de estabilidade para uma falta sustentada entrando com o valor de  $p_1$  em lugar de  $p_2$  , isto se torna evidente quando a fig. 4.13 é comparada com a fig. 4.12.

Já tem sido mencionado , que a transmissão de potên






Fig. 4.14-  $\sin \delta_0 = 0,10 - \tau_c$




Fig. 4.15-  $\sin \delta_0 = 0,15 - \tau_c$







Fig. 4.16-  $\sin \delta_0 = 0,20 - \tau_c$



Fig. 4.17-  $\sin \delta_0 = 0,25 - \tau_c$ Fig. 4.18-  $\sin \delta_0 = 0,30 - \tau_c$ Fig. 4.19-  $\sin \delta_0 = 0,35 - \tau_c$






Fig. 4.20-  $\sin \delta_0 = 0,10 - \tau_c$




Fig. 4.21-  $\sin \delta_0 = 0,45 - \tau_c$




Fig. 4.22-  $\sin \delta_0 = 0,55 - \tau_c$






Fig. 4.23-  $\text{sen } \delta_0 = 0.55 - \tau_c$




Fig. 4.24-  $\text{sen } \delta_0 = 0.60 - \tau_c$




Fig. 4.25-  $\text{sen } \delta_0 = 0.65 - \tau_c$






Fig. 4.26-  $\sin \delta_0 = 0,70 - \tau_c$




Fig. 4.27-  $\sin \delta_0 = 0,75 - \tau_c$




Fig. 4.28 -  $\sin \delta_0 = 0,80 - \tau_c$




Fig. 4.29 -  $\sin \delta_0 = 0,85 - \tau_c$






Fig. 4.30 -  $\sin \xi_0 = 0,90 - \tau_c$




Fig. 4.31- Curva para determinação do limite de estabilidade para - uma falta sustentada ou para abertura instantânea.



cia  $P_i = P_m \sin \xi_0$  varia , pois a tensão interna  $E_1$  e  $E_2$  usualmente variam e portanto :

$$P_m = E_1 E_2 Y_{12}$$

também varia , para o presente propósito o caminho mais proveitoso para apresentar estas relações é desenhar  $P_i$  e  $P_m$  como apresentado na fig. 4.32.




Fig. 4.32-Curva típica de  $P_i$  e  $P_m$  contra  $\sin \xi_0$ .

O procedimento para obtenção de uma curva limite de potência como uma função de duração da falta pelo método Byrd e Pritchard's pode ser resumido em:

1- Reduz a reatância de rede para um  $\Delta$  equivalente entre as duas máquinas e neutro para cada das três condições :

- a) antes da falta
- b) durante a falta
- c) após a abertura da falta

Sómente as reatâncias  $X_{12}$  entre as duas máquinas -



são usadas , como segue.

2- Calcula-se a constante de inércia equivalente  $M'$ .

3- Calcula-se e desenha-se as curvas de

a-  $P_m = E_1 E_2 / X_{12}$  contra sen

b- Potência inicial contra sen

4- Calcula-se  $p_1$  e  $p_2$

5-a Entrar na curva da fig. 4.31 com  $p_1$  e leia sen  $\delta_0$ .

Para fig. 4.32 ler  $P_1$  correspondente para este valor de sen  $\delta_0$ .

Este é o limite de estabilidade para a falta sustentada.

5-b Repita , usando  $p_2$  no lugar de  $p_1$  , o valor de  $P_1$  , dá desta forma o limite de estabilidade para abertura instantânea.

6-\* Seleciona-se o valor de sen  $\delta_0$  que são múltiplos de 0,05 e que estão entre os valores dados nos itens 5a e 5b . Para cada valor de sen  $\delta_0$  dá a própria família de curvas para as fig. 4.14 a 4.30 ; dada a curva para o valor de  $p_1$ ; entrar nesta curva com  $p_2$  e ler  $\tau_c$ .

(\*) se  $p_1 = 0$  substitui-se esta orientação por 6A e 8A.

7- Para cada valor de sen  $\delta_0$  usado no item 6 ler valor correspondente de  $P_1$  e  $P_m$  para as curvas do item 3- fig. 4.32.

8- Para cada valor de  $\tau_c$  dado em 6 compute o tempo de



abertura  $t_c$  pela equação , usando o valor de  $P_m$  determinado no item 7.

9- Desenhar o limite de estabilidade  $P_1$  como uma função do tempo de abertura  $t_c$  . Esta curva poderá ser vista como na fig. 4.11.

O método falha se  $p_1 = 0$  desde que para este caso  $\tau = 0$  e  $t$  é indeterminado.

Para eliminarmos esta indeterminação um novo tempo-modificado  $\rho$  é agora introduzido , relacionando-o com o tempo  $t$  atual por

$$t = \rho \sqrt{\frac{18 CM}{\pi P_m}} = \rho \sqrt{\frac{CM}{\pi f \cdot P_m}} \quad (4.18)$$

e diferenciando para  $\tau$  na equação (4.15) em que  $P_m$  , a amplitude de  $P_m$  é usada no lugar de  $p_1 P_m$  , entretanto:

$\rho = \tau / \sqrt{p_1}$  . A curva de oscilação torna-se :

$$\frac{d^2 \delta}{d \rho^2} = \text{sen } \delta_0 \quad (4.19)$$

com  $\delta$  em radianos elétricos , ela tem a solução:

$$\rho = \sqrt{\frac{2 (\delta - \delta_0)}{\text{sen } \delta_0}} \quad (4.20)$$

Dado  $p_1 = 0$  e os valores de  $p_2$  e  $\text{sen } \delta_0$  , pode ser dado por uso das equações (3.33 e 3.33b) para dar  $\rho_c$  , e então a equação (4.20) para dar  $\rho_c$  .

Para os resultados de tais cálculos de  $\rho_c$  apresentamos a fig. 4.33 que dá  $\rho_c$  contra  $\text{sen } \delta_0$  para vários valores de  $p_2$  .

Se  $p_1 = 0$  , item 6 e 8 os procedimentos são repre-



sentados pelos itens 6A e 8A , respectivamente , que -  
são como segue:

6A - Selecionar os valores de  $\delta_0$  que estão entre zero(0) e o valor dado no item 5B . Dar a curva da fig. 4.33 correspondente para o valor de  $p_2$  - Entrar com os valores selecionados de  $\delta_0$  e ler o correspondente valor de  $\phi_c$  .

8A - Para cada valor de  $\phi_c$  dado em 6A compute o tempo de abertura  $t_c$  pela equação (4.18) , usando o próprio valor de  $P_m$  determinando em 7.

#### 4.4.0 - CERTOS FATÔRES QUE AFETAM A ESTABILIDADE



Junto com o tipo de falta e a sua localização , que é tão mais sob o controle do projetista de sistema, existem certos fatores que afetam a estabilidade transitória e que podem ser modificado com objeto de elevar o limite de estabilidade em regime transitório do sistema. O exame da equação (3.24) , mostra que um aumento da constante  $M$  de inércia de uma máquina , reduz seu ângulo de oscilação durante qualquer intervalo de tempo , o que permite mais tempo para um funcionamento dos interruptores para isolar a falta antes que a máquina passe por um ângulo crítico de corte.

Um aumento de  $M$  oferece pois um meio para incrementar a estabilidade , mas não se usa em grande escala por razões econômicas. Os métodos mais frequentemente usados para aumentar a estabilidade são:



- 1- Aumento da tensão do sistema
- 2- Utilização de interruptores , de circuito, de - alta velocidade.
- 3- Redução das reatâncias séries por meio de linhas em paralelo ou por utilização de capacitores sé-ries nas linhas de transmissão assunto do seguin-te capítulo.

sem  $\delta_0$





Como se observa pela equação 2.6 ,  $P_m$  aumenta por - incremento da tensão interna da máquina ou da tensão de um barramento infinito a qual está ligada á máquina, por meio de uma reatância. Para uma potência dada no eixo , o ângulo inicial de torque  $\delta$  , decresce com o aumento - de  $P_m$  como demonstra a equação (3.33a).

O exame da equação (3.2) mostra que as três curvas da fig. 3.7 se elevam quando  $\delta$  é menor , consequentemente a diferença entre  $\delta_0$  e  $\delta_c$ . Como consequência , o aumento de  $P_m$  permite uma maior oscilação de uma máquina desde sua posição original antes de que alcance o ângulo crítico . Assim pois, a elevação de  $P_m$  incrementa o tempo crítico de corte e por , consequência a probabilidade de manter a estabilidade.

A redução da reatância de uma linha de transmissão tem o mesmo efeito que a elevação de  $P_m$ . A compensação da reatância da linha por meio de condensadores em série é econômica para aumentar a estabilidade de linhas de comprimento superior a 300 Km.

Um procedimento corrente de reduzir as reatâncias é o aumento de números de linhas em paralelo entre os dois pontos. Se utilizarmos linhas de transporte em paralelo em lugar de uma linha única, uma parte de potência se transporta pela linha restante , incluindo durante - uma falha trifásica em uma das linhas , a menos que a falta se produza em uma das barras.

Em outros tipos de faltas em um linha se transmitirá mais potência durante a falha , se existe duas linhas



em paralelo que através da linha simples em falta . Se existe mais de duas linhas em paralelo , a potência transmitida durante a falta é todavia maior. Se subtraímos a potência transmitida da potência de entrada se obtém a potência acelerante. Portanto, a menor potência transmitida durante a falta , é a potência acelerante - e por conseguinte maior é a possibilidade de manter a estabilidade.

É evidente que quanto mais rapidamente se isole a falta do sistema , menor será a perturbação originada.

Já se assinalou que existe um tempo crítico de corte, antes do qual devem funcionar os interruptores para isolar a falta se quisermos manter a estabilidade.

A utilização de interruptores de circuito , com alta velocidade , tem melhorado em grande escala a estabilidade , reduzindo ao mesmo tempo a necessidade de efetuar outras mudanças no projeto para ter funcionamento-estáveis.

O uso de modernos sistemas de excitação com elevados índices de respostas, traz, como consequência, os seguintes problemas:

- 1 - Necessidade de considerar sua ação durante o tempo no qual se está analisando a estabilidade transitória.
- 2 - O aumento do ângulo de balanço durante as perturbações podendo provocar perda de estabilidade.

Para melhor compreensão do texto, poderá o leitor consultar o seguinte trabalho:

"GENERATOR EXCITATION SYSTEM PERFORMANCE AND SYSTEM STABILITY" - 1968

H.E. LOKAY

J.W. SKOOG LUND

R.T. BYERLY - Edison Electric Institute.



## 5.0.0 - ANÁLISE DE CAPACITORES EM LINHAS DE TRANSMISSÃO LONGAS. (ESTABILIDADE)

### 5.1.0 - COMPENSAÇÃO SÉRIE COM CAPACITORES

Seja uma linha de transmissão de retância indutiva- $X_L$ , se á esta mesma linha colocarmos uma reatância sé-rie capacitiva de valor  $X_{c1}$ ,  $X_{c2}$  e  $X_{c3}$ , de forma que - $X_{c1} = 0,25.X_L$ ,  $X_{c2} = 0,50.X_L$ ,  $X_{c3} = 0,75.X_L$  dizemos -que a linha de transmissão foi compensada capacitivamen-te de 25% , 50% e 75% , respectivamente.

A primeira instalação de capacitores série em um -sistema de transmissão foi a efetuada na subestação de BALLSTON de New York Power & Light Corporation em março de 1928 e a partir de então os capacitores série nunca-deixaram de ser objeto de estudos na parte referente a planejamento de operação de sistemas elétricos. Inegá-velmente , porém, a importância de compensação série de linhas de transmissão adquiriu outra dimensão a partir-da experiência SUECA em sistemas a 380 KV.

A compensação série de um sistema cumpre, básicamen-te , as seguintes finalidades :

- a) melhoria da repartição de carga entre várias linhas-operando em paralelo, quando seus comprimentos são -diferentes . Capacitores colocados em série com as linhas mais longas compensam seu excesso de reatân-cia, permitindo assim uma melhor divisão de cargas e um aumento da capacidade total de transmissão dos -



sistemas , o que vem cobrir os custos de sua instalação.

- b) melhoria da repartição de carga entre várias linhas operando em paralelo e utilizando condutores de diferentes seções transversais - capacitores colocados em série com as linhas de maior secção de condutor reduzem a impedância das mesmas, aumentando-lhes a capacidade de carga , o que vem aumentar também a capacidade total a transmissão do sistema pagando assim a instalação do banco de capacitores.
- c) aumentar de um determinado valor ( 0 a 50% ) a capacidade de carga de uma linha de transmissão. O capacitor série mostra-se particularmente útil para tal tipo de expansão de um sistema , porque - aquêlê acréscimo não justifica a alteração da tensão do sistema ou a construção de outro circuito - paralelo ao existente.
- d) contrôlê do fluxo potência em sistemas interligados.
- e) melhorar a regulação de tensão e o fator de potência para uma dada condição de carga , pela redução do ângulo de torque da linha.
- f) aumento da estabilidade dos sistemas de potência.

#### 5.2.0 - MÉTODO GERAL DE ANÁLISE.

Com a fig. 5.1 estamos representando de uma maneira geral n-máquinas interligadas através de uma rede passi



va, formando um sistema de potência.




Fig. 5.1-Uma rede de potência elétrica.

As tensões  $E_1, E_2 \dots E_n$  representam as tensões a -  
traz das reatâncias transitórias . As correntes fluindo  
para dentro da rede através das terminais 1,2,3...n são  
chamadas de  $I_1, I_2, I_3 \dots, I_n$  .

O vetor potência ( $P + jQ$ ) que fornece potência a rē  
de por qualquer uma das máquinas pode ser dado por mul-  
tiplicação do conjugado do vetor tensão pelo vetor cor-  
rente.

Em símbolos:

$$P_1 + jQ_1 = \bar{E}_1 I_1$$

$$P_2 + jQ_2 = \bar{E}_2 I_2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$P_n + jQ_n = \bar{E}_n I_n$$

(5.1)

onde a barra sôbre os  $E_s$  são os seus conjugados. Entre-  
tanto , como a rede é linear , as correntes de supri -  
mento pelas várias máquinas podem ser escritas como fun







$$P_2 + jQ_2 = \bar{E}_2 \sum_{k=1}^n Y_{2k} E_k$$

FL. 1. 174  
F. C. LEE-6741/68  
VISTO

(5.7)

As equações (5.6 e 5.7), representam um sistema particular como é representado na fig. 5.2.




Fig. 5.2- Sistema de potência para duas máquinas, equações- (5.6 e 5.7).

sabendo que:  $E_1 = E_1 \angle \delta_1$ ,  $E_2 = E_2 \angle \delta_2, \dots, E_n = E_n \angle \delta_n$

(5.8)

ou , para os conjugados  $E_1 = \bar{E}_1 \angle \delta_1$ ,  $E_2 = \bar{E}_2 \angle \delta_2, \dots, E_n = \bar{E}_n \angle \delta_n$

(5.9)

também

$$Y_{11} = Y_{11} \angle \theta_{11}, Y_{12} = Y_{12} \angle \theta_{12}, Y_{21} = Y_{21} \angle \theta_{21}$$

$$Y_{22} = Y_{22} \angle \theta_{22}$$

(5.10)

portanto, as equações (5.6 e 5.7), transformam-se em:

$$P_1 + jQ_1 = E_1^2 Y_{11} \angle \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \angle \theta_{12} - \delta_1 + \delta_2 \dots$$

$$+ E_1 E_n Y_{1n} \angle \theta_{1n} - \delta_1 + \delta_n = \sum_{k=1}^n E_1 E_k Y_{1k} \angle \theta_{1k} - \delta_1 + \delta_k$$

(5.11)

$$P_2 + jQ_2 = E_2 E_1 Y_{21} \angle \theta_{21} - \delta_2 + \delta_1 + E_2^2 Y_{22} \angle \theta_{22} + \dots$$

$$+ E_2 E_n Y_{2n} \angle \theta_{2n} - \delta_2 + \delta_n = \sum_{k=1}^n E_2 E_k Y_{2k} \angle \theta_{2k} - \delta_2 + \delta_k$$

(5.12)



notando que :

$$\underline{Y} = \cos \psi + j \sin \psi$$

aplicando nas equações (5.11 e 5.12) , teremos:

$$\begin{aligned} P_1 &= E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \cos(\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) + \dots \\ &+ E_1 E_n Y_{1n} \cos(\theta_{1n} - \delta_1 + \delta_n) = \\ &= \sum_{k=1}^M E_1 E_k Y_{1k} \cos(\theta_{1k} - \delta_1 + \delta_k) \end{aligned} \quad (5.13)$$

$$\begin{aligned} P_2 &= E_2 E_1 Y_{21} \cos(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + E_2^2 Y_{22} \cos \theta_{22} + \dots \\ &+ E_2 E_n Y_{2n} \cos(\theta_{2n} - \delta_2 + \delta_n) = \\ &= \sum_{k=1}^M E_2 E_k Y_{2k} \cos(\theta_{2k} - \delta_2 + \delta_k) \end{aligned} \quad (5.14)$$

As equações (5.13 e 5.14) , para o quadripolo da -  
fig. 5.2, fica reduzido ,as seguintes equações:

$$P_1 = E_1^2 Y_{11} \cos \theta_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \cos(\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) \quad (5.15)$$

$$P_2 = E_1 E_2 Y_{21} \cos(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + E_2^2 Y_{22} \cos \theta_{22} \quad (5.16)$$

que podem caracterizar , do ponto de vista carga , uma-  
linha de transmissão.

Se fizermos nas equações (5.15 e 5.16) :

$$\theta_{11} = 90^\circ + \alpha_{11} \quad (5.17)$$



$$\cos \theta_{11} = \cos(90^\circ + \alpha_{11}) = \sin \alpha_{11} \quad (5.18)$$

$$\delta = -(\delta_1 + \delta_2) \quad (5.19)$$

$$\theta_{12} = 90^\circ - \alpha_{12} \quad (5.20)$$

$$\cos(\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) = \sin(\delta - \alpha_{12}) \quad (5.21)$$

substituindo em (5.15 e 5.16) , teremos:

$$P_1 = E_1^2 Y_{11} \sin \alpha_{11} + E_1 E_2 Y_{12} \sin(\delta - \alpha_{12}) \text{ MW} \quad (5.22)$$

$$P_2 = - E_2^2 Y_{22} \sin \alpha_{22} + E_1 E_2 Y_{12} \sin(\delta + \alpha_{12}) \text{ MW} \quad (5.23)$$

Que são as potências ativas do lado 1 e 2 , do quadripolo, da fig. 5.2 e que podem representar o transmissor e o receptor , respectivamente . Nas equações 5.22- e 5.23 , temos:

$E_1$  = tensão no transmissor , em KV .

$E_2$  = tensão no receptor , em KV

$Y_{11}$  = admitância de curto circuito , em ohms , -  
medida do lado do transmissor.

$Y_{22}$  = admitância de curto circuito, em ohms , -  
medida do lado do receptor.

$Y_{12}$  = admitância de transferência do circuito -  
transmissor para o receptor.

$\delta$  = ângulo de transmissão

$\alpha_{11}$  e  $\alpha_{12}$  são determinados pelas equações (5.17 ... 5.21) ,



de uma maneira genérica as equações (5.22 e 5.23), poderão ser dadas por ;

$$P_n = E_n^2 Y_{nn} \operatorname{sen} \alpha_{nn} + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq n}}^b E_m E_n Y_{mn} \operatorname{sen}(\delta_{mn} - \alpha_{mn}) \quad (5.24)$$

Do exposto anteriormente , em linhas gerais, podemos ver que a capacidade de transmissão de uma linha de transmissão para dados valores de tensão e distância dependerá grandemente da impedância da linha ou , em outras palavras , de seu principal componente que é a reatância . No presente capítulo , para efeito da redução da reatância , faremos uso de CAPACITORES SÉRIE.

A estabilidade adquire grande importância para linhas de transmissão com comprimentos além de 250 Km , o que praticamente inclui todos os modernos sistemas de transmissão ; sobressaí desde já a importância do capacitor série como dispositivo capaz de aumentar a estabilidade de um sistema . O efeito da compensação série pode ser expresso pela diminuição do comprimento elétrico da linha ou pelo aumento da potência natural. Para melhoria da estabilidade é decisivo que , para uma carga constante, seja reduzido o ângulo de transmissão da linha de transmissão . Nas condições expostas , o capacitor série tem-se mostrado um recurso seguro e econômico para aumento do limite de estabilidade e da capacidade de transmissão de um sistema , mas é usualmente reservado para um estágio posterior e não na fase inicial de desenvolvimento ou ampliação do sistema. Na prática, es



colhe-se o grau de compensação entre 20 e 40% , sendo -  
raras vêzes aconselhável ir-se além de 50% . Em caso de  
um grau de compensação muito elevado , além dos proble-  
mas com o esquema de proteção da linha de transmissão -  
deve-se contar com oscilação anormais nos circuitos fer-  
ro-magnéticos , o que pode conduzir a sôbre-tensões e -  
descargas no sistema.

Pelos diagramas vetoriais da fig. 5.3 vê-se fácil -  
mente o efeito benéfico da compensação.

A fig.5.3a representa o diagrama unifilar de um sis-  
tema de potência e as figs. 5.3a e 5.3b , os diagramas-  
vetoriais para o circuito operando respectivamente sem-  
capacitor e com capacitor . O ângulo  $\delta$  e o ângulo de  $\delta_2$  -  
transmissão e  $\delta_2$  é um ângulo de estabilidade pré-determi-  
nado.




Fig.5.3-Diagrama vetorial para  
transmissão de energia com ca-  
pacitores série.



Na fig. 5.3 se considerarmos somente a reatância  $X$ , da linha, teremos para o caso sem capacitor, isto é, da fig. 5.3b.

$$P = \frac{E_1 E_2}{X_L} \sin \delta \quad (5.25)$$

e com capacitor, fig. 5.3c, se  $X_c = m X_L$  (5.26)

sendo "m" definido como gráu de compensação,  $X_c$  = reatância capacitiva de compensação e  $X_L$  = reatância indutiva da linha, teremos :

$$\begin{aligned} P_{ml} &= \frac{E_1 E_2}{X_L - X_c} \sin \delta = \frac{E_1 E_2}{X_L - m X_L} \sin \delta = \\ &= \frac{E_1 E_2}{X_L (1-m)} \sin \delta \end{aligned} \quad (5.27)$$

O critério da igualdade de área pode ser utilizado para determinar-se o ângulo crítico de corte.

Seja o circuito da fig. 5.4, representando uma central




Fig. 5.4- Sistema de potência com compensação.

ligada através de um circuito duplo com compensação a um barramento infinito. No ponto P representa-se uma falta trifásica. A determinação do ângulo crítico será dada segundo a fig. 5.5.

Onde  $P_{ml}$  = potência máxima com as linhas e capacitor



res, isto é, antes da falha.




Fig. 5.5- Diagrama potência. Determinação para o exemplo da fig. 5.4.

$P_{m2}$  = potência em falha , sem capacitor e com todas as linhas.

$P_{m3}$  = potência em falta , sem capacitor e sem linha com defeito.

$P_{m1}$  = potência após a falta , com capacitor e sem linha com defeito.

Para que haja estabilidade é necessário que  $A_1 \leq A_2$ . portanto;

$$A_1 = P_i (\delta_c - \delta_0) - \int_{\delta_0}^{\delta_c} P_{m1} \sin \delta d\delta = P_i \delta_c - P_i \delta_0 + \int_{\delta_0}^{\delta_c} P_{m1} [\cos \delta]_{\delta_0}^{\delta_c} = P_i \delta_c - P_i \delta_0 + P_{m1} \cos \delta_c - P_{m1} \cos \delta_0$$

$$A_2 = \int_{\delta_c}^{\delta_{c1}} P_{m1} \sin \delta d\delta + \int_{\delta_{c1}}^{\delta_m} P_{m1} \sin \delta d\delta - P_i (\delta_m - \delta_c) = -P_{m1} [\cos \delta]_{\delta_c}^{\delta_{c1}} - P_{m1} [\cos \delta]_{\delta_{c1}}^{\delta_m} - P_i (\delta_m - \delta_c) = -P_{m1} (\cos \delta_{c1} - \cos \delta_c) - P_{m1} (\cos \delta_m - \cos \delta_{c1}) -$$



$$\begin{aligned}
 - P_1 (\delta_m - \delta_c) &= - \lambda_2 P_{ml} \cos \delta_{c1} + \lambda_2 P_{ml} \cos \delta_q \\
 - \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_m + \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_{c1} - P_1 \delta_m + P_1 \delta_c & \\
 & \qquad \qquad \qquad (5.29)
 \end{aligned}$$

mas

$$\delta_{c1} = \phi + \delta_c \quad (5.30)$$

onde  $\phi$  é um ângulo que depende do equipamento usado.

Notando que :

$$\cos \delta_{c1} = \cos (\phi + \delta_c) = \cos \phi \cos \delta_c - \sin \phi \sin \delta_c \quad (5.31)$$

igualando (5.28) com (5.29) e observando (5.30 e 5.31), vem :

$$\begin{aligned}
 P_1 \delta_c - P_1 \delta_0 + \lambda_1 P_{ml} \cos \delta_c - \lambda_1 P_{ml} \cos \delta_0 &= \lambda_2 P_{ml} \cos \delta_c - \lambda_2 P_{ml} \\
 \cos \delta_{c1} + \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_m - P_1 \delta_m + P_1 \delta_c + \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_{c1} & \quad (5.32)
 \end{aligned}$$

Passando todos  $\delta_c$  e  $\delta_{c1}$  para o primeiro membro de 5.32 vem:


$$\begin{aligned}
 \lambda_1 P_{ml} \cos \delta_c - \lambda_2 P_{ml} \cos \delta_c + \lambda_2 P_{ml} \cos \delta_{c1} - \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_{c1} &= \\
 = P_1 \delta_0 - P_1 \delta_m + \lambda_1 P_{ml} \cos \delta_0 - \lambda_3 P_{ml} \cos \delta_m & \quad (5.33)
 \end{aligned}$$

fatorando  $P_{ml}$

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 \cos \delta_c - \lambda_2 \cos \delta_c + \lambda_2 \cos \delta_{c1} - \lambda_3 \cos \delta_{c1} &= \frac{P_1}{P_{ml}} (\delta_0 - \delta_m) + \\
 + \lambda_1 \cos \delta_0 - \lambda_3 \cos \delta_m & \quad (5.34)
 \end{aligned}$$

notando que :

$$\sin \delta_0 = \frac{P_1}{P_{ml}} \quad (5.35)$$





$$p_1 \cos \delta_c - p_2 \cos \delta_c + p_2 \cos \delta_{c1} - p_3 \cos \delta_{c1} = (\delta_0 - \delta_m) \sin \delta_0 + p_1 \cos \delta_0 - p_3 \cos \delta_m \quad (5.36)$$

$$p_1 \cos \delta_c - p_2 \cos \delta_c + p_2 (\cos \phi \cos \delta_c - \sin \phi \sin \delta_c) - p_3 (\cos \phi \cos \delta_c - \sin \phi \sin \delta_c) = K \quad (5.37)$$

$$\text{sendo } K = (\delta_0 - \delta_m) + p_1 \cos \delta_0 - p_3 \cos \delta_m \quad (5.38)$$

desenvolvendo (5.37). vem:

$$p_1 \cos \delta_c - p_2 \cos \delta_c + p_2 \cos \phi \cos \delta_c - p_2 \sin \phi \sin \delta_c - p_3 \cos \phi \cos \delta_c + p_3 \sin \phi \sin \delta_{c1} = K \quad (5.39)$$

se fizermos :

$$a_1 = \cos \phi$$

$$a_2 = - \sin \phi$$

$$b_1 = - \cos \phi \quad (5.40)$$

$$b_2 = \sin \phi$$

substituindo (5.40 em 5.39) :

$$p_1 \cos \delta_c - p_2 \cos \delta_c + a_1 \cos \delta_c + a_2 \sin \delta_c + b_1 \cos \delta_c + b_2 \sin \delta_c = K \quad (5.41)$$

$$(p_1 - p_2 + a_1 + b_1) \cos \delta_c + (a_2 + b_2) \sin \delta_c = K \quad (5.42)$$

se

$$A = p_1 - p_2 + a_1 + b_1 \quad (5.43)$$

$$B = a_2 + b_2$$



teremos:

$$A \cos \delta_c + B \sin \delta_c = K \quad (5.44)$$

lembrando que:

$$\begin{aligned} \cos \delta_c &= 1 - \frac{\delta_c^2}{2!} + \frac{\delta_c^4}{4!} - + \dots \\ \sin \delta_c &= \delta_c - \frac{\delta_c^3}{3!} + \frac{\delta_c^5}{5!} - + \dots \end{aligned} \quad (5.45)$$

tomando somente um termo, isto é ,

$$\begin{aligned} \cos \delta_c &= 1 \\ \sin \delta_c &= \delta_c \end{aligned} \quad (5.46)$$

substituindo (5.45 em 5.43) , vem -

$$\begin{aligned} A + B \delta_c &= K \\ \delta_c &= \frac{K - A}{B} \end{aligned} \quad (5.47)$$

isto para um cálculo aproximado.

Tomando os dois termos de 5.45 :

$$A \left( 1 - \frac{\delta_c^2}{2!} \right) + B \left( \delta_c - \frac{\delta_c^3}{3!} \right) = K \quad (5.48)$$

$$-\delta_c^3 + \frac{3A}{B} \delta_c^2 - 6\delta_c + \frac{6(K - A)}{B} = 0 \quad (5.49)$$

a fórmula dada por (5.49) dará um resultado com precisão.



## 6.0.0 - LOCALIZAÇÃO DE CAPACITORES SÉRIES EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO.

A escolha do local mais favorável para a instalação do banco de capacitores série apresenta um problema para cada caso particular . Quando os capacitores são utilizados para aumentar a capacidade de transmissão de um sistema de circuitos múltiplos , a solução econômica - consiste em colocar um banco comum a várias linhas, por que então não se terá que superdimensioná-lo para poder suportar um eventual desligamento de linha. É geralmente mais aconselhável colocar os capacitores no centro - do sistema, a meio caminho entre os terminais gerador e receptor , para evitar um agravamento das correntes de curto circuito na vizinhança das fontes de energia , onde elas são naturalmente mais elevadas . No caso de linhas muito longas , o banco de capacitores pode, eventualmente , ser dividido em várias partes repartidas ao longo do sistema.

No caso de uma linha que exija potência reativa no terminal receptor , pode ser vantajoso colocar o banco de capacitores nesse terminal , principalmente quando a linha é operada com nível de tensão plano , isto é , ambos os terminais é a mesma tensão. Entretanto, se não for este o caso e as tensões terminais diferirem entre si , tanto as perdas ativas , como as reativas , aumentarão muito rapidamente quando o capacitor for localizado no terminal receptor , e é possível que uma variação



de tensão não mais do que 2 a 3% justifique a localização da compensação série no centro da linha . O custo do equipamento de proteção tem que ser também levado em consideração, já que as correntes de curto circuito - e por conseguinte as solicitações sobre o equipamento de proteção - são muito menores no centro da linha. Na figura 6.1 são apresentados vários tipos de disposição de capacitores série. Para apresentar o máximo de eficiência no aumento do limite de estabilidade de um sistema - a redução da impedância de transferência efetuada pelos capacitores série tem que ser eficaz tanto com uma seção de linha desligada , como com todos os circuitos em serviço. Nem tôdas as disposições dos capacitores, para um dado grau de compensação série, tem a mesma reatância de transferência após a operação de manobra. Além disso , a potência nominal exigida para os capacitores, para igual compensação , depende do esquema usado:

Na fig. 6-1 , temos :

- 6-1a) compensação série fixa localizada entre os barramentos das estações de manobra intermediária;
- 6-1b) compensação série variável com a mesma localização de 6-1a.
- 6-1c) capacitores em cada seção de linha e operadas com a linha;
- 6-1d) capacitores série em um esquema disjuntor e meio - (três disjuntores usados para dois circuitos alimentadores , toda a transferência de carga sendo feita através de disjuntores), no barramento de -



estações de manobra intermediária), ~~solução~~ satis  
fatória para um número ímpar de estações;

6-le) mesmo arranjo de 6.ld mas válido para um número-  
par de estações;

6-lf) capacitores divididos em vários bancos, equiva-  
lentes a 6.ld , mas com menos disjuntores e uma  
ior vulnerabilidade.

O circuito 6-la é vantajoso no que se refere á po-  
tência nominal total dos capacitores série , que neces-  
sitarão ser dimensionados apenas para a corrente de ple-  
na carga do sistema como um todo. Entretanto, êle apre-  
senta , em comparação com os demais circuitos , o maior  
valor de reatância de transferência após o desligamento  
de uma seção de linha e , portanto, o limite de estabi-  
lidade mais baixo. A colocação dos capacitores nas es-  
tações facilita a inspeção e supervisão dos mesmos, em-  
bora êsse fator seja de somenos importância, já que a  
experiência acumulada até agora mostra que os capacitores  
série são de grande segurança operacional e necessi-  
tam ser inspecionados apenas em grandes intervalos de -  
tempo. Êsse circuito 6-lb exige uma chave de alta veloci-  
dade , que possa desligar o capacitor auxiliar de maneir-  
a suficientemente rápida para tornar-se eficaz em au-  
mentar o limite de estabilidade transitória. Embora 6-  
la e 6-lb , requeiram um número mínimo de disjuntores ,  
ambos êsses circuitos apresentam uma desvantagem deci-  
siva do ponto de vista da segurança do sistema . Um de-  
feito no barramento, ou uma falha em eliminar um defei-



to na linha por meio de disjuntores ou sistemas de relés, resultará numa perda completa de transmissão.

Para aumento de segurança faz-se necessária a inclusão de mais disjuntores. O esquema 6-1c com um barramento em anel permite a falha de linha ou de capacitores e, mesmo no caso da falha de um disjuntor, deixar intacto um circuito de passagem.

Análogamente, o esquema 6-1d de disjuntor e meio-permite o isolamento de qualquer linha ou barramento defeito e somente no caso da falha de um disjuntor situado entre duas linhas de chegada e saída haverá a remoção de duas linhas, permanecendo no entanto um circuito de passagem.

Este esquema exige dois disjuntores extras, mas o aumento na segurança é significativo. Observe-se, ainda, que com essa disposição dos capacitores série, torna-se desnecessário a utilização de religamento a alta-velocidade na linha, a menos que o grau de compensação seja pequeno. Com uma compensação de 50% não há modificação na impedância de transferência ao se desligar ou ligar uma seção de linha, e portanto uma linha de transmissão com esse grau de compensação e com essa disposição dos capacitores não necessita de religamento de alta velocidade. Se a compensação for inferior a 50%, o religamento a alta velocidade será de algum proveito, dependendo do grau de compensação. No entanto, religamento a alta velocidade reduzirá o limite de estabilidade de quando o grau de compensação for superior a 50%.



O religamento a alta velocidade apresenta ganho no-  
limite de estabilidade para o esquema do circuito.




Fig. 6.1-Diversos tipos de cir-  
cuitos para utilização de capa-  
citores série em sistemas de -  
transmissão.

O circuito 6-le , assim como o 6-ld , oferece peque-  
na variações na reatância de transferência para uma com-  
pensão série moderada. Deve-se ter cuidado na utiliza-  
ção dêsses esquemas com compensação elevada, porque po-  
derá ocorrer super-compensação com uma seção de linha -  
fora de operação . É esta característica que dá aos cir-  
cuitos 6ld e 6-le ou 6-lf , um limite de estabilidade -  
maior que o dos outros circuitos.



## APÊNDICE-I

### REVISÃO DAS LEIS DA MECÂNICA, TRANSLACÃO

Desde que uma máquina síncrona tem partes girantes, então é lícita a aplicação das leis da mecânica a mesma.

As quantidades fundamentais da mecânica são:

- a) comprimento ..... $L(*)$ ,  $x(**)$
- b) massa ..... $M(*)$ ,  $m(**)$
- c) tempo ..... $T(*)$ ,  $t(**)$

Sendo que trabalharemos no sistema MKS, então as quantidades fundamentais acima citadas, terão como unidades, respectivamente, o metro, o quilograma e o segundo.

Das quantidades fundamentais tiram-se as quantidades derivadas, mediante relações, conforme definidas a seguir:

- d) velocidade ou rapidez é definida por:

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (1)$$

(\*) Representam as dimensões das unidades fundamentais.

(\*\*) Representam os símbolos das unidades fundamentais.

e) Aceleração ou variação da velocidade-com relação ao tempo é definida por:

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (2)$$



$$a = \frac{d}{dt} \left( \frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2a) \quad \checkmark$$

f) Força é definida por :

$$F = m a \quad (3)$$

substituindo (2a) em (3) obtemos:

$$F = m \frac{dv}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (3a)$$

desenvolvendo , teremos:

$$F dt = m dv$$

$$F \int_0^t dt = m \int_0^v dv \quad \text{integrando}$$

$$F \cdot t = m v \quad (3b)$$

definimos

$$F \cdot t = \text{impulsão}$$

$$m v = \text{quantidade de movimento} = M'$$

de (3a) , tira-se :

$$F = m \frac{dv}{dt}$$

mas

$$M' = m v \quad \therefore$$

$$d M' = m dv$$

substituindo em (3a) , teremos:

$$F = \frac{dM'}{dt} \quad (3c)$$

g) trabalho é definido por :

$$W = \int F dx \quad (4)$$



substituindo (3a) em (4) e operando, teremos VIETO

$$W = m \int \frac{dv}{dt} dx = m \int \frac{dv}{dt} v dt$$
$$= m \int v dv = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v \cdot v \quad (4.a)$$

$W = \frac{1}{2} m v^2$  é definida como energia cinética do corpo.

Como  $M' = m v$ , substituindo em (4a), vem:

$$W = \frac{1}{2} M' v$$

h) Potência é definido por:

$$P = \frac{dw}{dt} \quad (5)$$

diferenciando (4), temos:  $dw = F dx$

substituindo este valor em (5), obtemos:

$$P = \frac{F dx}{dt} = F \cdot v \quad (5.a)$$

note que  $\frac{dx}{dt} = v$ , sabendo que:

$M' = \int F dt$  e aplicando (3), temos:

$$P = F v = m a v = a M' \quad \therefore \quad (5.b)$$

$$M' = \frac{P}{a}$$

podemos resumir estas relações no quadro I.

#### Rotação:


Devemos inicialmente introduzir o conceito de â

- gulo.



a) Um ângulo  $\theta$  é definido, com referência a um arco circular  $s$  de raio  $r$  com centro em  $O$ , pela relação:

$$\theta = s \cdot r^{-1} \quad (6)$$



b) Velocidade angular é definida por:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (7)$$

c) Aceleração angular é definida por:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (8)$$

d) Do item (a) sabemos que:

$s = r \theta$ , diferenciando em relação ao tempo, vem:

$$\frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} \therefore v = r\omega \text{ (velocidade tangencial).}$$

sabendo que:  $v = r\omega$ , diferenciando em relação ao tempo, vem:

$$\frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt}, \text{ notando que } \frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$a = r \cdot \alpha$  (relação entre aceleração linear e tangencial).



## Quadro I

Quantidades fundamentais e derivadas da mecânica ,  
aplicada a translação.

Quantidade	Símbolo	Equação de definição	Unidade e sua abreviação	Dimensão
Comprimento	x		metro (m)	L
Massa	m		quilograma (kg)	M
Tempo	t		segundo	T
Velocidade	v	$v = \frac{dx}{dt}$	metro por segundo (m por seg)	$L T^{-1}$
Aceleração	a	$a = \frac{dv}{dt}$	metro por segundo por segundo (m por seg <sup>2</sup> )	$L T^{-2}$
Fôrça	F	$F = m a$	newton (newt.)	$MLT^{-2}$
Quantidade de movimento	M'	$M' = mv$	newton-segundo (newt. seg.)	$MLT^{-1}$
Trabalho	W	$W = \int F dx$	joule (j)	$ML^2T^{-2}$
Potência	P	$P = \frac{dW}{dt}$	Watt (W)	$ML^2T^{-3}$

e) Torque é definido por :

$$dT = r dF \quad (9)$$

sendo d F uma fôrça tangencial aplicada a um elemento do corpo , em movimento.

$$T = \int r dF \quad (9a)$$

f) Momento de inércia





sabemos que:

$$dF = a \, dm = r \cdot \alpha \cdot dm$$

por outro lado , de

(9) , temos-

$$dT = r \, dF = r^2 \cdot \alpha \cdot dm$$

$$T = \alpha \int r^2 \, dm = \alpha I \quad (9b)$$

Sendo  $I$  o momento de inércia , portanto :

$$I = \int r^2 \, dm \quad (10)$$

g) Devemos notar a analogia existente entre  $T = \alpha I$  para a rotação e  $F = a m$  para translação.

O trabalho realizado na rotação  $d\theta$  de um corpo, exerce no mesmo um torque dado por  $T = \sum r F$  , mas cada - força atua a distância  $dS = r \, d\theta$

$$dW = \sum F \, dS = \sum F r \, d\theta = d\theta \sum Fr = T \, d\theta$$

$$W = \int T \, d\theta \text{ esta relação é análoga a :}$$

$$W = \int F \, dx \text{ da translação}$$

h) Se substituirmos

$$dW = T \, d\theta \text{ em}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = T \frac{d\theta}{dt} = T \omega$$

(11)

que é análoga a  $P = F v$  da translação.

i) Definimos quantidade de movimento , ou momento angular ou cinético ,  $M' = m v$  na translação-

Na rotação definiremos analogamente por:





$$M = I\omega \quad (12)$$

podemos obter por analogia , também :

$$M = \int T \, dt = \frac{P}{\alpha}$$

j) A energia cinética de um corpo em rotação pode - ser escrita como :

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} M W \quad (13)$$

que é análoga a :

$$W = \frac{1}{2} m v^2 \text{ da translação .}$$

Como fizemos para a translação , podemos também resumir as relações referentes a rotação , no Quadro II.



## Quadro II

Quantidades da mecânica aplicada a rotação

Quantidade	Símbolo	Equação de Definição	Unidade e Abreviação	Dimensões
Ângulo	$\theta$	$\theta = \frac{s}{r}$	radiano(rad)	$LL_R^{-1}$
Velocidade angular	$\omega$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	radiano por segundo(rad. por seg.)	$LL_R^{-1}T^{-1}$
Aceleração angular	$\alpha$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	radiano por segundo por segundo(rad. por seg. <sup>2</sup> )	$LL_R^{-1}T^{-2}$
Torque	$T$	$T = rF$	joule por radiano(j. por rad.) ou newton-metro(newt.m.)	$MLL_RT^{-2}$
Momento de inércia	$I$	$I = \int r^2 dm$	quilograma-metro <sup>2</sup> (kg - m <sup>2</sup> )	$ML_R^2$
Quantidade de movimento angular	$M$	$M = IW$	Joule-segundo por radiano(j. seg. por rad.)	$MLL_RT^{-1}$

Para maior compreensão podemos agrupar todas as relações vistas até o presente momento, em um Quadro III.



### Quadro III

Analogias e relações entre as quantidades e leis da translação e da rotação .

Translação	Rotação	Relação
$X = S$	$\theta$	$S = r \theta$
$v$	$\omega$	$v = r \omega$
$a$	$\alpha$	$a = r \alpha$
$m^1$	$I$	$I = \int r^2 dm$
$F$	$T$	$T = r F$
$M'$	$M$	$M = \int r dM'$
$F = m a$	$T = I \alpha$	
$W = \int F dS$	$W = \int T d\theta$	
$P = F v = M' a$	$P = T \omega = M \alpha$	
$M' = m v$	$M = I \omega$	
$W = \frac{1}{2} m v^2 =$	$W = \frac{1}{2} I \omega^2 =$	
$\frac{1}{2} M' v$	$\frac{1}{2} M \omega$	
$F = \frac{dM'}{dt}$	$T = \frac{dM}{dt}$	



## B I B L I O G R A F I A

- 1 - First report of power system stability AIEE subcommittee report  
Elec. Eng., february, 1937, pp. 261-280
- 2 - Notas de aula do professor Thorstein Larsen ,  
1969 - 1970 da EFEI.
- 3 - Serie capacitors for transmission circuits -  
E.C. Starr, R.D. Evans trans. AIEE, vol.61,  
1942, pp. 963-73.
- 4 - Steady-state and transient stability analysis  
of series capacitors in long transmission li  
nes - J. W. Butter, J.E. Paul, T.W. Schroeder  
Elec. Eng., vol. 62, february, 1943, pp.58-65
- 5 - The series capacitor - G. Jancke, K.F. Akers  
trom report No. 332, Internacional Conference  
on large electric high tension systems Paris,  
France, 1950.
- 6 - Power system stability, vol. I e III, Edward  
Wilson Kimbark, 1964.
- 7 - Characteristics of a 400 LT mile 230 kV se  
ries-capacitor compensated transmission sys-  
tem - Trans. AIEE, vol. 65, 1946, pp. 1102-14
- 8 - Analisis de sistemas eléctricos de potencia,  
William D. Stevenson, Jr. - 1966
- 9 - Advanced studies in electrical power systems  
design - R.A. Hore, 1966
- 10- The transmission of electric power, vol. I ,  
W.A. Lewis.
- 11- Revistas especializadas como O Mundo Elétrico,  
ASEA e Siemens.



12 - Computer Methods in Power System  
Analysis - Glenn W. Stagg and  
Ahmed H. El Abiad - 1968



[illegible]

NÃO DANIFIQUE ESTA ETIQUETA